

Détails véhicule

VIN	VR3F3DGZ2 RY561083	Date d'immatriculation	28/05/2024	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GX-652-DK	Odometre	22 755 km
Modèle	508 V2 R ALLURE PLUG-IN HYBRID 225 E-E				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	02/06/2025	N° d'inspection	1802463	Date d'évaluation	10/06/2025
Date du mandat	17/06/2025	Propriétaire	-	Parc	VITROLLES


Equipements génériques

Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques








Porte documents	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓
Clef Plip	✓
Manuel d'utilisation	✗
Révision	✗
Câble de charge lente	✗
Câble de charge rapide	✗

Pneumatiques

Michelin 215/55/17 W Eté 4.5 mm		Michelin 215/55/17 W Eté 4.4 mm	
Michelin 215/55/17 W Eté 5.8 mm		Michelin 215/55/17 W Eté 5.8 mm	

Détails des dommages

1		Elément	Pneu	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	148,40€
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	25,50€	Valeur Brute	173,90€
		Dommages	Coupé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	173,90€
2		Elément	Manuel d'utilisation	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

3		Elément	Nettoyage intérieur	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	25,50€	Valeur Brute	25,50€
		Dommages	Non réalisé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait	Forfait	25,50€	Coût net	25,50€
4		Elément	Câble de charge lente	Temps Réparation	-	Prix pièce	292,66€
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	292,66€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	292,66€
5		Elément	Jante spéciale 17"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
6		Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	78,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	78,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	78,00€
7		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	101,40€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,30	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	101,40€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	101,40€
8		Elément	Révision	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
9		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	78,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	78,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	78,00€

Commentaires

vts!

PneuAVD Michelin 215/55/17 W 4.4 Mm
 PneuAVG Michelin 215/55/17 W 4.5 Mm
 PneuARG Michelin 215/55/17 W 5.8 Mm
 PneuARD Michelin 215/55/17 W 5.8 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	749,46€	Dépréciation	-	Prix Net	749,46€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	51,00€	1,00	51,00€	-	-	51,00€
Peinture	78,00€	2,30	179,40€	-	-	179,40€
Prise en charge peinture	78,00€	1,00	78,00€	-	-	78,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	441,06€	-	-	441,06€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€