

### Détails véhicule

VIN	VR3USHPY2 SJ576030	Date d'immatriculation	18/02/2025	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HB-775-YS	Odomètre	9 787 km
Modèle	2008 STYLE HYBRID 145 CH E-DCS6				

### Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	22/09/2025	N° d'inspection	1863365	Date d'évaluation	08/10/2025
Date du mandat	29/09/2025	Propriétaire	-	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI



### Equipements génériques

Eléments amovibles		Documents techniques	
Compresseur kit secours	✓	Manuel d'utilisation	✓
Recharge kit secours	✓	Carnets de bord	✓
Plage arrière	✓	Clef	✓
		Porte documents	✗
		Forfait carburant	✗

### Pneumatiques

Goodyear 215/65/16 H Eté 5.5 mm		Goodyear 215/65/16 H Eté 5.5 mm	
Goodyear 215/65/16 H Eté 6.0 mm		Goodyear 215/65/16 H Eté 6.0 mm	

### Détails des dommages

1		Elément Forfait carburant	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	- Coût Réparation	-	Valeur Brute	20,00€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	- Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	- Dépréciation	-
		Opération	Forfait Echange	Forfait	20,00€	Coût net
2		Elément Porte documents	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	- Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	- Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	- Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait		Coût net

3		Réparation de la partie avant du pare-choc				
		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce
Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	163,80€	
Dommages	Rayure	Temps Peinture	2,10	Dépréciation %	-	
Intensité	-	Coût Peinture	163,80€	Dépréciation	-	
Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	163,80€	
4		Réparation de la partie avant du pare-choc				
		Elément	Spoiler	Temps Réparation	-	Prix pièce
Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	39,00€	
Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,50	Dépréciation %	-	
Intensité	-	Coût Peinture	39,00€	Dépréciation	-	
Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	39,00€	
5		Réparation de la partie avant du pare-choc				
		Elément	Baguette de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce
Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-	
Dommages	Eclat	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-	
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-	
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-	
6		Réparation de la partie arrière gauche de la porte				
		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce
Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	33,00€	
Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-	
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-	
Opération	Smart Repair	Forfait	33,00€	Coût net	33,00€	
7		Réparation de l'antenne arrière				
		Elément	Brin d'antenne	Temps Réparation	-	Prix pièce
Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	16,80€	
Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-	
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-	
Opération	Forfait Echange	Forfait	16,80€	Coût net	16,80€	
8		Réparation de l'antenne arrière				
		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce
Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	78,00€	
Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-	
Intensité	-	Coût Peinture	78,00€	Dépréciation	-	
Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	78,00€	

## Commentaires

VTS

PneuARG Goodyear 215/65/16 H 6.0 Mm  
PneuAVG Goodyear 215/65/16 H 5.5 Mm  
PneuARD Goodyear 215/65/16 H 6.0 Mm  
PneuAVD Goodyear 215/65/16 H 5.5 Mm

## Résumé d'évaluation

Prix Brut	350,60€	Dépréciation	-	Prix Net	350,60€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

**Main d'oeuvre**

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Peinture	78,00€	2,60	202,80€	-	-	202,80€
Prise en charge peinture	78,00€	1,00	78,00€	-	-	78,00€

**Divers**

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,00€	-	-	0,00€
Forfait	69,80€	-	-	69,80€