

Détails véhicule

VIN	VR3USHPY5 SJ611790	Date d'immatriculation	14/03/2025	Couleur	GRIS SELLENIUM METAL
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HC-058-KL	Odomètre	9 490 km
Modèle	2008 ALLURE HYBRID 145 CH E-DCS6				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	13/10/2025	N° d'inspection	1873706	Date d'évaluation	21/10/2025
Date du mandat	22/10/2025	Propriétaire	-	Parc	FILIPPI - ROVE


Equipements génériques

Eléments amovibles		Documents techniques	
Compresseur kit secours	✓	Porte documents	✓
Recharge kit secours	✓	Manuel d'utilisation	✓
Plage arrière	✓	Carnets de bord	✓
		Clef	✓
		Forfait carburant	✓

Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 H Eté 6.0 mm			Goodyear 215/60/17 H Eté 6.0 mm	
Goodyear 215/60/17 H Eté 6.0 mm			Goodyear 215/60/17 H Eté 6.0 mm	

Détails des dommages

1		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	51,00€	Valeur Brute	214,80€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	2,10	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	163,80€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	214,80€
2		Elément	Spoiler	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	39,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,50	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	39,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	39,00€

3			Elément	Extension d'aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
			Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	23,40€
4			Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,30	Dépréciation %	-
			Intensité	-	Coût Peinture	23,40€	Dépréciation	-
5			Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	23,40€
6			Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
			Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	109,20€
7			Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,40	Dépréciation %	-
			Intensité	-	Coût Peinture	109,20€	Dépréciation	-
8			Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-
9			Elément	Baguette de porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
			Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	23,40€
10			Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,30	Dépréciation %	-
			Intensité	-	Coût Peinture	23,40€	Dépréciation	-
			Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	23,40€
			Elément	Spoiler	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
			Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	39,00€
			Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,50	Dépréciation %	-
			Intensité	-	Coût Peinture	39,00€	Dépréciation	-
			Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	39,00€

11


Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position		- Coût Réparation	-	Valeur Brute	78,00€
Dommages		- Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
Intensité		- Coût Peinture	78,00€	Dépréciation	-
Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	78,00€

Commentaires

PneuARG Goodyear 215/60/17 H 6.0 Mm
 PneuAVG Goodyear 215/60/17 H 6.0 Mm
 PneuARD Goodyear 215/60/17 H 6.0 Mm
 PneuAVD Goodyear 215/60/17 H 6.0 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	694,80€	Dépréciation	-	Prix Net	694,80€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	51,00€	2,00	102,00€	-	-	102,00€
Peinture	78,00€	6,60	514,80€	-	-	514,80€
Prise en charge peinture	78,00€	1,00	78,00€	-	-	78,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,00€	-	-	0,00€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€