

Détails véhicule

VIN	VR3USHPY5 SJ611773	Date d'immatriculation	14/03/2025	Couleur	GRIS SELLENIUM METAL
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HC-060-KL	Odometre	12 564 km
Modèle	2008 ALLURE HYBRID 145 CH E-DCS6				


Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	05/09/2025	N° d'inspection	1844711	Date d'évaluation	11/09/2025
Date du mandat	16/09/2025	Propriétaire	-	Parc	QUINCIEUX


Equipements génériques

Eléments amovibles		Documents techniques	
Kit roue secours Complet	✓	Manuel d'utilisation	✓
Plage arrière	✓	Carnets de bord	✓
		Révision	✓
		Forfait carburant	✓
		Double clefs	✗

Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 V Eté 5.0 mm		Goodyear 215/60/17 V Eté 5.0 mm	
Goodyear 215/60/17 V Eté 6.0 mm		Goodyear 215/60/17 V Eté 7.0 mm	

Détails des dommages

1		Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
2		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

3		Elément	Nettoyage intérieur	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	25,50€	Valeur Brute	25,50€
4		Dommages	Non réalisé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
5		Opération	Forfait	Forfait	25,50€	Coût net	25,50€
6		Elément	Extension d'aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	23,40€
7		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,30	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	23,40€	Dépréciation	-
8		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	23,40€
9		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	25,50€	Valeur Brute	119,10€
10		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	1,20	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	93,60€	Dépréciation	-
10		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	119,10€
10		Elément	Baguette de Pare-choc	Temps Réparation	0,10	Prix pièce	46,61€
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	5,10€	Valeur Brute	51,71€
10		Dommages	Cassé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
10		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	51,71€

11


Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position		- Coût Réparation	-	Valeur Brute	78,00€
Dommages		- Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
Intensité		- Coût Peinture	78,00€	Dépréciation	-
Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	78,00€

Commentaires

PneuARD Goodyear 215/60/17 V 7.0 Mm
 PneuAVG Goodyear 215/60/17 V 5.0 Mm
 PneuARG Goodyear 215/60/17 V 6.0 Mm
 PneuAVD Goodyear 215/60/17 V 5.0 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	679,01€	Dépréciation	-	Prix Net	679,01€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	51,00€	1,60	81,60€	-	-	81,60€
Peinture	78,00€	5,60	436,80€	-	-	436,80€
Prise en charge peinture	78,00€	1,00	78,00€	-	-	78,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	46,61€	-	-	46,61€
Forfait	36,00€	-	-	36,00€