


datos del vehículo

NIV	VR3UPHNKS P5048329	Fecha matriculación	26/05/2023	Color	GRIS PLATINO
Marca	PEUGEOT	Matrícula	3217MHB	Cuentakilómetros	19 328 km
Modelo	208 5P Allure Pack PureTech 100 S&S EAT8	Condition of the car	Unknown		
Pre-damage		Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	


Detalles de Inspección



Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓
Varilla de antena	✓

Documento técnico














Neumáticos







Daños externos

3		Elemento	Parabrisas	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero	Coste de reparación	-	Coste neto	-
		Daños	Recordatorio	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios		Coste de pintura	-		
				Tarifa fija	-		
4		Elemento	Paragolpes	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero	Coste de reparación	-	Coste neto	158,40€
		Daños	Pintura	Tiempo de pintura	2,40		
		Comentarios		Coste de pintura	158,40€		
				Tarifa fija	-		

5		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Izquierdo	Coste de reparación	-	Coste neto	40,00€
		Daños	SR Abollado	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios		Coste de pintura	-		
				Tarifa fija	40,00€		
6		Elemento	Aleta	Tiempo de reparación	0,25	Precio pieza	-
		Posición	Trasero Izquierdo	Coste de reparación	11,50€	Coste neto	11,50€
		Daños	Pulido	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios		Coste de pintura	-		
				Tarifa fija	11,50€		
7		Elemento	Banda de portón	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Trasero	Coste de reparación	-	Coste neto	66,00€
		Daños	Pintura	Tiempo de pintura	1,00		
		Comentarios		Coste de pintura	66,00€		
				Tarifa fija	-		
8		Elemento	Anagrama de portón	Tiempo de reparación	0,20	Precio pieza	21,26€
		Posición	Trasero	Coste de reparación	9,20€	Coste neto	30,46€
		Daños	Sustitución	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios		Coste de pintura	-		
				Tarifa fija	-		
11		Elemento	Montante de techo	Tiempo de reparación	0,30	Precio pieza	-
		Posición	Derecho	Coste de reparación	13,80€	Coste neto	73,20€
		Daños	Abollado	Tiempo de pintura	0,90		
		Comentarios		Coste de pintura	59,40€		
				Tarifa fija	-		
12		Elemento	Zona inferior de puerta	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Derecho	Coste de reparación	-	Coste neto	46,20€
		Daños	Pintura	Tiempo de pintura	0,70		
		Comentarios		Coste de pintura	46,20€		
				Tarifa fija	-		
13		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Derecho	Coste de reparación	-	Coste neto	-
		Daños	Recordatorio	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios		Coste de pintura	-		
				Tarifa fija	-		
14		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Trasero Derecho	Coste de reparación	-	Coste neto	40,00€
		Daños	SR Abollado	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios		Coste de pintura	-		
				Tarifa fija	40,00€		

15		Elemento	Aleta	Tiempo de reparación	0,60	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Derecho			Coste neto	100,20€
		Daños	Abollado	Coste de reparación	27,60€		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	1,10		
			-	Coste de pintura	72,60€		
		-	Tarifa fija	-			
16		Elemento	Llanta de aleación 16"	Tiempo de reparación	3,00	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Derecho			Coste neto	138,00€
		Daños	Forfait Reparación	Coste de reparación	138,00€		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	-		
			-	Coste de pintura	-		
		-	Tarifa fija	138,00€			
17		Elemento	Descuento piezas adyacentes	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	-	Coste de reparación	-	Coste neto	-55,44€
		Daños	Pintura	Tiempo de pintura	-0,84		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-55,44€		
			-	Tarifa fija	-		

Daños internos

1		Elemento	Porta documentos	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	20,00€
		Posición	-			Coste neto	20,00€
		Daños	Faltante Técnico	Coste de reparación	-		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	-		
			-	Coste de pintura	-		
		-	Tarifa fija	-			
2		Elemento	Asiento completo	Tiempo de reparación	1,20	Precio pieza	220,88€
		Posición	Delantero Izquierdo			Coste neto	276,08€
		Daños	Sustitución	Coste de reparación	55,20€		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	-		
			-	Coste de pintura	-		
		-	Tarifa fija	-			
9		Elemento	Pivotes de bandeja	Tiempo de reparación	0,10	Precio pieza	0,25€
		Posición	Trasero Izquierdo			Coste neto	4,85€
		Daños	Falta	Coste de reparación	4,60€		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	-		
			-	Coste de pintura	-		
		-	Tarifa fija	-			
10		Elemento	Pivotes de bandeja	Tiempo de reparación	0,10	Precio pieza	0,25€
		Posición	Trasero Derecho			Coste neto	4,85€
		Daños	Falta	Coste de reparación	4,60€		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	-		
			-	Coste de pintura	-		
		-	Tarifa fija	-			

Comentarios

Vehículo sucio

NeumáticoTD Michelin 195/55/16" H 5.3 Mm

NeumáticoDI Michelin 195/55/16" H 5.1 Mm

NeumáticoDD Michelin 195/55/16" H 5.1 Mm

NeumáticoTI Michelin 195/55/16" H 5.3 Mm

Costos estimados de la reparación

Total	954,30€
--------------	----------------