



datos del vehículo

NIV	W0VZCYHZ0 P6010556	Fecha matriculación	Color	Rojo Vesubio	
Marca	OPEL	Matrícula	6372MGJ	Cuentakilómetros	9 319 km
Modelo	Grandland GS 1.5CDTi S/S AT8 130 cvÅ	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage		Pre-damage amount excl. VAT	-		
		Comentarios			

Detalles de Inspección

Parque CAMPA CAMPO REAL




Elemento extraíble

Documento técnico

Neumáticos

Michelin 225/55/18 V - 4.0 mm





Michelin 225/55/18 V - 4.0 mm







Michelin 225/55/18 V - 5.0 mm

Michelin 225/55/18 V - 5.0 mm

Daños externos

1		Elemento	Paragolpes	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero	Coste de reparación	-	Coste neto	68,40€
		Daños	Pintura	Coste de pintura	1,20		
		Comentarios	-	Coste de pintura	68,40€		
				Tarifa fija	-		
2		Elemento	Moldura de paragolpes	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Izquierdo	Coste de reparación	-	Coste neto	34,20€
		Daños	Pintura	Coste de pintura	0,60		
		Comentarios	-	Coste de pintura	34,20€		
				Tarifa fija	-		



3		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Izquierdo	Coste de reparación	-	Coste neto	-
		Daños	Recordatorio	Coste de pintura	-		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	-		
			-	Coste de pintura	-		
-	Tarifa fija	-					
4		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Trasero Izquierdo	Coste de reparación	-	Coste neto	96,90€
		Daños	Pintura	Tiempo de pintura	1,70		
		Comentarios	-	Coste de pintura	96,90€		
			-	Tarifa fija	-		
5		Elemento	Parabrisas	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	-	Coste de reparación	-	Coste neto	-
		Daños	Recordatorio	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	-		
6		Elemento	Paragolpes	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Trasero	Coste de reparación	-	Coste neto	57,00€
		Daños	Pintura	Tiempo de pintura	1,00		
		Comentarios	-	Coste de pintura	57,00€		
			-	Tarifa fija	-		

Comentarios

NeumáticoTD Michelin 225/55/18 V 5.5 Mm
 NeumáticoDD Michelin 225/55/18 V 4.7 Mm
 NeumáticoDI Michelin 225/55/18 V 4.7 Mm
 NeumáticoTI Michelin 225/55/18 V 5.4 Mm

Costos estimados de la reparación

Total 256,50€