

Détails véhicule

VIN	VF3M4DGZU PS060429	Date d'immatriculation	29/03/2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GN-077-AC	Odometre	11 351 km
Modèle	3008 R V2 ALLUREPK PLUG-IN HYB225 E-EAT8				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	16/07/2024	N° d'inspection	1684469	Date d'évaluation	27/09/2024
Date du mandat	27/09/2024	Propriétaire	-	Parc	FILIPPI Marseille Pinède



Equipements génériques

Eléments amovibles


Recharge kit secours	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓
Compresseur kit secours	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Câble de charge lente	✓
Manuel d'utilisation	✗
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 4.8 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 4.7 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 5.5 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 5.4 mm

Détails des dommages

1











Elément	Manuel d'utilisation	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

2



Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

3		Elément	Entrée de porte	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	25,50€	Valeur Brute	64,50€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	0,50	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	39,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	64,50€
4		Elément	Compresseur kit secours	Temps Réparation	-	Prix pièce	48,39€
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	48,39€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	48,39€
5		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
6		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	85,80€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,10	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	85,80€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	85,80€
7		Elément	Spoiler	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	31,20€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,40	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	31,20€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	31,20€
8		Elément	Baguette de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	31,20€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,40	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	31,20€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	31,20€
9		Elément	Porte	Temps Réparation	3,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	153,00€	Valeur Brute	316,80€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	2,10	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	163,80€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	316,80€
10		Elément	Aile	Temps Réparation	3,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	153,00€	Valeur Brute	363,60€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	2,70	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	210,60€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	363,60€

11		Elément	Extension d'aile	Temps Réparation	0,20	Prix pièce	122,43€
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	10,20€	Valeur Brute	132,63€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	132,63€
12		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
13		Elément	Eléments adjacents	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-56,16€
		Dommages	-	Temps Peinture	-0,72	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-56,16€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	-56,16€
14		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	78,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	78,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	78,00€

Commentaires

PneuARG Michelin 225/55/18 V 5.5 Mm
 PneuAVD Michelin 225/55/18 V 4.7 Mm
 PneuAVG Michelin 225/55/18 V 4.8 Mm
 PneuARD Michelin 225/55/18 V 5.4 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	1 095,96€	Dépréciation	-	Prix Net	1 095,96€
-----------	-----------	--------------	---	----------	-----------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	51,00€	6,70	341,70€	-	-	341,70€
Peinture	78,00€	6,48	505,44€	-	-	505,44€
Prise en charge peinture	78,00€	1,00	78,00€	-	-	78,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	170,82€	-	-	170,82€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€