

**Détails véhicule**

VIN	VF3M4DGZU PS060465	Date d'immatriculation	30/03/2023	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GN-320-BD	Odomètre	29 217 km
Modèle	3008 R V2 ALLUREPK PLUG-IN HYB225 E-EAT8				

**Détails d'évaluation**

Date d'entrée parc	11/04/2024	N° d'inspection	1638371	Date d'évaluation	17/05/2024
Date du mandat	13/04/2024	Propriétaire	-	Parc	HORDAIN


**Equipements génériques**

Eléments amovibles		Documents techniques	
Plage arrière	✓	Porte documents	✓
Sur tapis	✗	Manuel d'utilisation	✓
		Carnets de bord	✓
		Clef Plip	✓
		Câble de charge lente	✓
		Câble de charge rapide	✓

**Pneumatiques**

Michelin 225/55/18 V Eté 4.4 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 4.5 mm	
Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm	

**Détails des dommages**

1	Elément	Béquet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
	Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	36,50€
	Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,50	Dépréciation %	-
	Intensité	-	Coût Peinture	36,50€	Dépréciation	-
	Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	36,50€
2	Elément	cache bras d'essuie glace	Temps Réparation	-	Prix pièce	5,76€
	Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	5,76€
	Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
	Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
	Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	5,76€

3		Elément	Montant de pavillon	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	44,00€
4		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
5		Opération	Smart Repair	Forfait	44,00€	Coût net	44,00€
		Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
6		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Eclat	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
7		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	44,00€	Coût net	44,00€
8		Elément	Porte	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	44,00€
9		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
10		Opération	Réparation	Forfait	73,00€	Coût net	73,00€
		Elément	Coquille de rétroviseur	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	14,60€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,20	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	14,60€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	14,60€
		Elément	Feu clignotant latéral LED	Temps Réparation	0,25	Prix pièce	-
		Position	Droit	Coût Réparation	12,00€	Valeur Brute	12,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	12,00€	Coût net	12,00€

11



Elément	Aile	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	44,00€
Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Smart Repair	Forfait	44,00€	Coût net	44,00€

12



Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	73,00€

## Commentaires

PneuAVD Michelin 225/55/18 V 4.5 Mm  
 PneuARG Michelin 225/55/18 V 5.0 Mm  
 PneuAVG Michelin 225/55/18 V 4.4 Mm  
 PneuARD Michelin 225/55/18 V 5.0 Mm

## Résumé d'évaluation

Prix Brut	390,86€	Dépréciation	-	Prix Net	390,86€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

## Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	2,82€	4,25	12,00€	-	-	12,00€
Peinture	73,00€	1,70	124,10€	-	-	124,10€
Prise en charge peinture	73,00€	1,00	73,00€	-	-	73,00€

## Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	5,76€	-	-	5,76€
Forfait	176,00€	-	-	176,00€