

Détails véhicule

VIN	VR3EFYHT2 PN524716	Date d'immatriculation	21/04/2023	Couleur	BLANC ICY OPAQUE STD
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GN-567-MB	Odometre	27 177 km
Modèle	PARTNER FOURGON M 950 KG BHD100 S&S BV				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	08/10/2025	N° d'inspection	1907740	Date d'évaluation	03/12/2025
Date du mandat	14/10/2025	Propriétaire	-	Parc	GCA LOGISTIQUE SAINT SAULVE PRIO



Equipements génériques

Eléments amovibles


Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Uniroyal 205/60/16 H Eté 7.0 mm



Uniroyal 205/60/16 H Eté 7.0 mm



Michelin 205/60/16 H Eté 5.5 mm

Michelin 205/60/16 H Eté 5.5 mm

Détails des dommages

1








Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

2



Elément	Destickage	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
Position	-	Coût Réparation	104,00€	Valeur Brute	104,00€
Dommages	Non réalisé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Forfait	Forfait	104,00€	Coût net	104,00€

3		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
4		Elément	Porte	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	44,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	44,00€	Coût net	44,00€
5		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	26,00€	Valeur Brute	154,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	1,60	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	128,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	154,00€
6		Elément	Coquille de rétroviseur	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-
7		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	56,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	0,70	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	56,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	56,00€

Commentaires

PneuAVG Uniroyal 205/60/16 H 7.0 Mm
PneuARD Michelin 205/60/16 H 5.5 Mm
PneuAVD Uniroyal 205/60/16 H 7.0 Mm
PneuARG Michelin 205/60/16 H 5.5 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	358,00€	Dépréciation	-	Prix Net	358,00€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	37,14€	3,50	130,00€	-	-	130,00€
Peinture	80,00€	1,60	128,00€	-	-	128,00€
Prise en charge peinture	80,00€	0,70	56,00€	-	-	56,00€

Divers				
	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,00€	-	-	0,00€
Forfait	44,00€	-	-	44,00€