

Détails véhicule

VIN	VR3UPHNEK PT576221	Date d'immatriculation	17/05/2023	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GN-652-ZF	Odometre	16 058 km
Modèle	208 GT 100 CH S&S BVM6				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	07/11/2023	N° d'inspection	1576737	Date d'évaluation	15/11/2023
Date du mandat	16/11/2023	Propriétaire	-	Parc	VATRY MOSOLF



Equipements génériques
Eléments amovibles
Documents techniques

Roue de secours	✓
Outillage de bord	✓
Plage arrière	✗

Manuel d'utilisation	✗
Carnets de bord	✗
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 205/45/17 H Eté 5.1 mm



Michelin 205/45/17 H Eté 5.0 mm



-/- Galette 7.0 mm

Michelin 205/45/17 H Eté 5.5 mm

Michelin 205/45/17 H Eté 5.2 mm

Détails des dommages

1		Elément	Manuel d'utilisation	Temps Réparation	-	Prix pièce	-	
		Position		- Coût Réparation		-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture		-	Dépréciation %	-
		Intensité		- Coût Peinture		-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait		-	Coût net	-
2		Elément	Carnets de bord	Temps Réparation	-	Prix pièce	-	
		Position		- Coût Réparation		-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture		-	Dépréciation %	-
		Intensité		- Coût Peinture		-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait		-	Coût net	-

3		Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
4		Elément	Plage arrière	Temps Réparation	-	Prix pièce	145,60€
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	145,60€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	145,60€
5		Elément	Jante spéciale 17"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	73,00€	Coût net	73,00€
6		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-
7		Elément	Jante spéciale 17"	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	96,00€	Valeur Brute	169,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Forfait réparation	Forfait	169,00€	Coût net	169,00€
8		Elément	Haut de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-
9		Elément	Jante spéciale 17"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
10		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-

11		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
12		Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-
13		Elément	Jante spéciale 17"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	73,00€	Coût net	73,00€

Commentaires

PneuAR -/-/ Galette 7.0 Mm
 PneuARD Michelin 205/45/17 H 5.2 Mm
 PneuARG Michelin 205/45/17 H 5.5 Mm
 PneuAVD Michelin 205/45/17 H 5.0 Mm
 PneuAVG Michelin 205/45/17 H 5.1 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	460,60€	Dépréciation	-	Prix Net	460,60€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	48,00€	2,00	96,00€	-	-	96,00€
Peinture	73,00€	3,00	219,00€	-	-	219,00€
Prise en charge peinture	73,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	145,60€	-	-	145,60€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€