

### Détails véhicule

VIN	VF3MRHPYE PS058971	Date d'immatriculation	23/06/2023	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GP-964-TH	Odometre	18 991 km
Modèle	3008 V2 GT HYB 136EDC56				

### Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	02/04/2025	N° d'inspection	1778511	Date d'évaluation	07/04/2025
Date du mandat	03/04/2025	Propriétaire	-	Parc	HORDAIN



### Equipements génériques

--	--

### Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓

### Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Forfait carburant	✓
Double clefs	✗
Révision	✗

### Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 6.0 mm			Michelin 225/55/18 V Eté 6.0 mm	
Michelin 225/55/18 V Eté 6.0 mm			Michelin 225/55/18 V Eté 6.0 mm	

### Détails des dommages

1		Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-
2		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	96,00€	Valeur Brute	169,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Forfait réparation	Forfait	169,00€	<b>Coût net</b>	<b>169,00€</b>

3		Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-
4		Elément	Porte	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	48,00€	Valeur Brute	48,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	48,00€	<b>Coût net</b>	<b>48,00€</b>
5		Elément	Révision	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-
6		Elément	Nettoyage intérieur	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	24,00€	Valeur Brute	24,00€
		Dommages	Non réalisé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait	Forfait	24,00€	<b>Coût net</b>	<b>24,00€</b>

### Commentaires

PneuAVG Michelin 225/55/18 V 6.0 Mm  
 PneuAVD Michelin 225/55/18 V 6.0 Mm  
 PneuARD Michelin 225/55/18 V 6.0 Mm  
 PneuARG Michelin 225/55/18 V 6.0 Mm

### Résumé d'évaluation

Prix Brut	241,00€	Dépréciation	-	Prix Net	241,00€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

### Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	48,00€	3,50	168,00€	-	-	168,00€
Peinture	73,00€	1,00	73,00€	-	-	73,00€
Prise en charge peinture	73,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

### Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,00€	-	-	0,00€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€