



Détails véhicule					
VIN	VR3FPHNST NY598461	Date d'immatriculation	19/09/2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GR-376-GG	Odometre	24 167 km
Modèle	408 ALLURE PACK PURETECH 130 S&S EAT8				

Détails d'évaluation					
Date d'entrée parc	02/04/2024	N° d'inspection	1717061	Date d'évaluation	03/12/2024
Date du mandat	04/12/2024	Propriétaire	-	Parc	HORDAIN



Equipements génériques		Eléments amovibles		Documents techniques	
		Kit roue secours Complet	✓	Manuel d'utilisation	✓
		Outils de bord	✓	Carnets de bord	✓
		Plage arrière	✓	Double clefs	✓

Pneumatiques					
Michelin 205/55/19 V Eté 4.8 mm		Michelin 205/55/19 V Eté 4.5 mm			
Michelin 205/55/19 V Eté 5.0 mm		Michelin 205/55/19 V Eté 5.0 mm			

Détails des dommages							
1		Elément	Garniture de hayon ou malle	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Inférieur	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
2		Elément	Nettoyage intérieur	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	24,00€	Valeur Brute	24,00€
		Dommages	Non réalisé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait	Forfait	24,00€	Coût net	24,00€

3		Elément	Jante spéciale 19"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	73,00€	Coût net	73,00€
4		Elément	Jante spéciale 19"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
5		Elément	Insonorisant capot	Temps Réparation	0,20	Prix pièce	63,20€
		Position	-	Coût Réparation	9,60€	Valeur Brute	72,80€
		Dommages	Troué	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	72,80€
6		Elément	Capot	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	48,00€	Valeur Brute	44,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	44,00€	Coût net	44,00€

Commentaires

PneuAVG Michelin 205/55/19 V 4.8 Mm
PneuARG Michelin 205/55/19 V 5.0 Mm
PneuAVD Michelin 205/55/19 V 4.5 Mm
PneuARD Michelin 205/55/19 V 5.0 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	213,80€	Dépréciation	-	Prix Net	213,80€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	48,00€	1,70	81,60€	-	-	81,60€
Peinture	73,00€	1,00	73,00€	-	-	73,00€
Prise en charge peinture	73,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	63,20€	-	-	63,20€
Forfait	-4,00€	-	-	-4,00€