

Détails véhicule

VIN	VF7SXHMRV PT512794	Date d'immatriculation	06/11/2023	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Marque	CITROEN	Immatriculation	GS-316-FJ	Odometre	18 867 km
Modèle	C3 V4 PT83 S&S BVM SHINE				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	14/11/2024	N° d'inspection	1729554	Date d'évaluation	07/01/2025
Date du mandat	09/01/2025	Propriétaire	-	Parc	VATRY MOSOLF



Equipements génériques

--	--

Eléments amovibles

Plage arrière	✓
Kit roue secours Complet	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef	✓

Pneumatiques

Michelin 205/55/16 V Eté 5.5 mm		Michelin 205/55/16 V Eté 5.2 mm	
Michelin 205/55/16 V Eté 6.0 mm		Michelin 205/55/16 V Eté 5.8 mm	

Détails des dommages

1		Elément	Baguette de porte	Temps Réparation	0,40	Prix pièce	118,90€
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	19,20€	Valeur Brute	138,10€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	138,10€
2		Elément	Moulure de porte Airbump	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	14,60€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,20	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	14,60€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	14,60€

3		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	87,60€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,20	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	87,60€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	87,60€
4		Elément	Poignée de porte extérieure	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	14,60€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,20	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	14,60€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	14,60€
5		Elément	Enjoliveur de Barillet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
6		Elément	Revêtement de bas de caisse	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	58,40€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,80	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	58,40€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	58,40€
7		Elément	Extension d'aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	21,90€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,30	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	21,90€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	21,90€
8		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	73,00€

Commentaires

PneuAVD Michelin 205/55/16 V 5.2 Mm
 PneuAVG Michelin 205/55/16 V 5.5 Mm
 PneuARG Michelin 205/55/16 V 6.0 Mm
 PneuARD Michelin 205/55/16 V 5.8 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	408,20€	Dépréciation	-	Prix Net	408,20€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre						
	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	48,00€	0,40	19,20€	-	-	19,20€
Peinture	73,00€	2,70	197,10€	-	-	197,10€
Prise en charge peinture	73,00€	1,00	73,00€	-	-	73,00€

Divers					
	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net	
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€	
Prix pièce	118,90€	-	-	118,90€	
Forfait	0,00€	-	-	0,00€	