



Détails véhicule					
VIN	VR3UPHNEK P5180326	Date d'immatriculation	30/01/2024	Couleur	GRIS SELLENIUM METAL
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GT-256-WW	Odometre	18 480 km
Modèle	208 V2 ALL PT100 BVM				

Détails d'évaluation					
Date d'entrée parc	30/04/2025	N° d'inspection	1790335	Date d'évaluation	12/05/2025
Date du mandat	13/05/2025	Propriétaire	-	Parc	VATRY MOSOLF



Equipements génériques	Eléments amovibles	Documents techniques
	Kit roue secours Complet <input checked="" type="checkbox"/>	Porte documents <input checked="" type="checkbox"/>
	Compresseur kit secours <input checked="" type="checkbox"/>	Manuel d'utilisation <input checked="" type="checkbox"/>
	Recharge kit secours <input checked="" type="checkbox"/>	Carnets de bord <input checked="" type="checkbox"/>
	Plage arrière <input checked="" type="checkbox"/>	Clef <input checked="" type="checkbox"/>

Pneumatiques			
Michelin 195/55/16 H Eté 6.3 mm		Michelin 195/55/16 H Eté 6.1 mm	
Michelin 195/55/16 H Eté 6.1 mm		Michelin 195/55/16 H Eté 6.0 mm	

Détails des dommages							
1		Elément	Jante spéciale 16"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	78,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	78,00€	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	78,00€	<b>Coût net</b>	<b>78,00€</b>
2		Elément	Jante spéciale 16"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	78,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	78,00€	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	78,00€	<b>Coût net</b>	<b>78,00€</b>

3		Elément	Jante spéciale 16"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	78,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	78,00€	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	78,00€	<b>Coût net</b>	<b>78,00€</b>
4		Elément	Insonorisant capot	Temps Réparation	0,20	Prix pièce	100,48€
		Position	-	Coût Réparation	10,20€	Valeur Brute	110,68€
		Dommages	Cassé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>110,68€</b>
5		Elément	Spoiler	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-
6		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	179,40€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	2,30	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	179,40€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>179,40€</b>
7		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	78,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	78,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>78,00€</b>

### Commentaires

PneuAVG Michelin 195/55/16 H 6.3 Mm  
 PneuARG Michelin 195/55/16 H 6.1 Mm  
 PneuARD Michelin 195/55/16 H 6.0 Mm  
 PneuAVD Michelin 195/55/16 H 6.1 Mm

### Résumé d'évaluation

Prix Brut	602,08€	Dépréciation	-	Prix Net	602,08€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

### Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	51,00€	0,20	10,20€	-	-	10,20€
Peinture	78,00€	5,30	413,40€	-	-	413,40€
Prise en charge peinture	78,00€	1,00	78,00€	-	-	78,00€

Divers				
	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	100,48€	-	-	100,48€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€