

Détails véhicule

VIN	VF3MRHPYE RS016809	Date d'immatriculation	25/01/2024	Couleur	INCONNUE
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GT-945-TV	Odometre	25 004 km
Modèle	5008 V2 ALLURE PK HYB 136EDC56				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	23/12/2024	N° d'inspection	1756286	Date d'évaluation	14/02/2025
Date du mandat	23/01/2025	Propriétaire	-	Parc	GCA LOGISTIQUE MARGNANE


Equipements génériques
Eléments amovibles
Documents techniques

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Cache bagages	✗


Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 4.7 mm	
Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm	

Détails des dommages

1		Elément	Baguette de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	31,20€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,40	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	31,20€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	31,20€
2		Elément	Cache bagages	Temps Réparation	-	Prix pièce	320,22€
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	320,22€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	320,22€

3		Elément	Entrée de porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
4		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	54,60€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,70	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	54,60€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	54,60€
5		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	70,20€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,90	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	70,20€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	70,20€
6		Elément	Aile	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	25,50€	Valeur Brute	360,90€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	4,30	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	335,40€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	360,90€
7		Elément	Extension d'aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	23,40€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,30	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	23,40€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	23,40€
8		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	109,20€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,40	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	109,20€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	109,20€
9		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	78,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	78,00€	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	78,00€	Coût net	78,00€
10		Elément	Entrée de porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

11		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
12		Elément	Pneu	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	149,20€
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	25,50€	Valeur Brute	174,70€
		Dommages	Coupé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	174,70€
13		Elément	Eléments adjacents	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-102,96€
		Dommages	-	Temps Peinture	-1,32	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-102,96€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	-102,96€
14		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	54,60€
		Dommages	-	Temps Peinture	0,70	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	54,60€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	54,60€

Commentaires

VEHICULE SALE

PneuARG Michelin 225/55/18 V 5.0 Mm
 PneuAVG Michelin 225/55/18 V 5.0 Mm
 PneuAVD Michelin 225/55/18 V 4.7 Mm
 PneuARD Michelin 225/55/18 V 5.0 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	1 174,06€	Dépréciation	-	Prix Net	1 174,06€
-----------	-----------	--------------	---	----------	-----------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	51,00€	1,00	51,00€	-	-	51,00€
Peinture	78,00€	7,68	599,04€	-	-	599,04€
Prise en charge peinture	78,00€	0,70	54,60€	-	-	54,60€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	469,42€	-	-	469,42€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€