

Détails véhicule

VIN	VF3MRHPYE RS016813	Date d'immatriculation	25/01/2024	Couleur	INCONNUE
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GT-956-TV	Odometre	24 948 km
Modèle	5008 V2 ALLURE PK HYB 136EDC56				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	10/01/2025	N° d'inspection	1758434	Date d'évaluation	18/02/2025
Date du mandat	23/01/2025	Propriétaire	-	Parc	GCA LOGISTIQUE MARIGNANE



Equipements génériques


Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Cache bagages	✓

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 4.6 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 4.2 mm	
Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm	

Détails des dommages

1



Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	85,80€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,10	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	85,80€	Dépréciation	-
Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	85,80€

2



Elément	Extension d'aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	23,40€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,30	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	23,40€	Dépréciation	-
Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	23,40€

3		Elément	Spoiler	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
4		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	78,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	78,00€	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	78,00€	Coût net	78,00€
5		Elément	Poignée de porte extérieure	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	7,80€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,10	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	7,80€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	7,80€
6		Elément	Assise de siège mixte	Temps Réparation	0,25	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	12,75€	Valeur Brute	12,75€
		Dommages	Tâché	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Nettoyage	Forfait	12,75€	Coût net	12,75€
7		Elément	Extension d'aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	23,40€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,30	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	23,40€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	23,40€
8		Elément	Aile	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	25,50€	Valeur Brute	360,90€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	4,30	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	335,40€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	360,90€
9		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	25,50€	Valeur Brute	95,70€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	0,90	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	70,20€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	95,70€
10		Elément	Baguette Chromée de pare-chocs	Temps Réparation	0,30	Prix pièce	174,93€
		Position	Arrière	Coût Réparation	15,30€	Valeur Brute	190,23€
		Dommages	Cassé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	190,23€

11		Elément	Bloc feu AR (de malle)	Temps Réparation	0,30	Prix pièce	291,42€
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	15,30€	Valeur Brute	306,72€
		Dommages	Cassé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	306,72€
12		Elément	Hayon ou malle	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	25,50€	Valeur Brute	236,10€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	2,70	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	210,60€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	236,10€
13		Elément	Monogramme de hayon/malle	Temps Réparation	0,10	Prix pièce	24,69€
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	5,10€	Valeur Brute	29,79€
		Dommages	Cassé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	29,79€
14		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	358,98€
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	25,50€	Valeur Brute	384,48€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	384,48€
15		Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	46,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	46,00€	Coût net	46,00€
16		Elément	Pavillon	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-
17		Elément	Pneu	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	149,20€
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	25,50€	Valeur Brute	174,70€
		Dommages	Coupé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	174,70€
18		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	46,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	46,00€	Coût net	46,00€

19		Elément	Extension d'aile	Temps Réparation	0,20	Prix pièce	130,23€
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	10,20€	Valeur Brute	140,43€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	140,43€
20		Elément	Baguette de porte	Temps Réparation	0,30	Prix pièce	125,10€
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	15,30€	Valeur Brute	140,40€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	140,40€
21		Elément	Baguette de porte	Temps Réparation	0,40	Prix pièce	125,10€
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	20,40€	Valeur Brute	145,50€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	145,50€
22		Elément	Extension d'aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	23,40€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,30	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	23,40€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	23,40€
23		Elément	Eléments adjacents	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-123,24€
		Dommages	-	Temps Peinture	-1,58	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-123,24€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	-123,24€
24		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	54,60€
		Dommages	-	Temps Peinture	0,70	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	54,60€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	54,60€

Commentaires

VEHICULE TRES SALE

PneuARG Michelin 225/55/18 V 5.0 Mm

PneuAVD Michelin 225/55/18 V 4.2 Mm

PneuAVG Michelin 225/55/18 V 4.6 Mm

PneuARD Michelin 225/55/18 V 5.0 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut

2 482,86€

Dépréciation

-

Prix Net

2 482,86€

Main d'oeuvre						
	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	51,00€	4,35	221,85€	-	-	221,85€
Peinture	78,00€	9,42	734,76€	-	-	734,76€
Prise en charge peinture	78,00€	0,70	54,60€	-	-	54,60€
Divers						
			Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination			0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce			1 379,65€	-	-	1 379,65€
Forfait			92,00€	-	-	92,00€