

Détails véhicule

VIN	VR3USHNSS RJ554220	Date d'immatriculation	30/01/2024	Couleur	INCONNUE
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GT-970-WJ	Odometre	29 637 km
Modèle	2008 V2 GT PURETECH 130 S&S EAT8				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	13/09/2024	N° d'inspection	1683947	Date d'évaluation	18/09/2024
Date du mandat	26/09/2024	Propriétaire	-	Parc	HORDAIN



Equipements génériques

Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques



Détails des dommages

1		Elément	Spoiler	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
2		Elément	Extension d'aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

3		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
4		Elément	Garniture de hayon ou malle	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Inférieur	Coût Réparation	-	Valeur Brute	39,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	39,00€	Coût net	39,00€
5		Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
6		Elément	Niveau liquide refroidissement	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
7		Elément	Pneu	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	163,45€
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	25,50€	Valeur Brute	188,95€
		Dommages	Coupé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	188,95€
8		Elément	Jante spéciale 17"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	78,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	78,00€	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	78,00€	Coût net	78,00€
9		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-
10		Elément	Hayon ou malle	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	25,50€	Valeur Brute	150,30€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	1,60	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	124,80€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	150,30€

11		Elément	Bandeau de hayon	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Inférieur	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-
12		Elément	Baguette de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
13		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	62,40€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	0,80	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	62,40€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	62,40€
14		Elément	Baguette de porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
15		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	33,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	33,00€	Coût net	33,00€
16		Elément	Baguette de porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
17		Elément	Montant de pavillon	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
18		Elément	Montant de pavillon	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-

19		Elément	Pavillon	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position		- Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Dépôt chimique	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		- Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-
20		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position		- Coût Réparation	-	Valeur Brute	54,60€
		Dommages		- Temps Peinture	0,70	Dépréciation %	-
		Intensité		- Coût Peinture	54,60€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	54,60€

Commentaires

PneuARD Goodyear 215/60/17 H 7.0 Mm
 PneuAVG Goodyear 215/60/17 H 6.2 Mm
 PneuAVD Goodyear 215/60/17 H 6.2 Mm
 PneuARG Goodyear 215/60/17 H 7.0 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	606,25€	Dépréciation	-	Prix Net	606,25€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	51,00€	1,00	51,00€	-	-	51,00€
Peinture	78,00€	3,40	265,20€	-	-	265,20€
Prise en charge peinture	78,00€	0,70	54,60€	-	-	54,60€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	163,45€	-	-	163,45€
Forfait	72,00€	-	-	72,00€