

Détails véhicule

VIN	VF3MRHPYE RS027720	Date d'immatriculation	09/02/2024	Couleur	INCONNUE
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GV-031-BF	Odometre	29 016 km
Modèle	5008 V2 ALLURE PK HYB 136EDC56				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	10/04/2025	N° d'inspection	1782574	Date d'évaluation	16/04/2025
Date du mandat	17/04/2025	Propriétaire	-	Parc	QUINCIEUX


Equipements génériques
Eléments amovibles


Compresseur kit secours	✘
Recharge kit secours	✘

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Forfait carburant	✓
Forfait AdBlue	✓

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 4.6 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 4.5 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 5.3 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm

Détails des dommages

1		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
2		Elément	Entrée de porte	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	25,50€	Valeur Brute	64,50€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	0,50	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	39,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	64,50€

3		Elément	Compresseur kit secours	Temps Réparation	-	Prix pièce	55,74€
		Position		Coût Réparation	-	Valeur Brute	55,74€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	55,74€
4		Elément	Recharge kit secours	Temps Réparation	-	Prix pièce	16,44€
		Position		Coût Réparation	-	Valeur Brute	16,44€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	16,44€
5		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	102,00€	Valeur Brute	180,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité		Coût Peinture	78,00€	Dépréciation	-
		Opération	Forfait réparation	Forfait	180,00€	Coût net	180,00€
6		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	109,20€
		Dommages	Malfaçon	Temps Peinture	1,40	Dépréciation %	-
		Intensité		Coût Peinture	109,20€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	109,20€
7		Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	218,40€
		Dommages	Malfaçon	Temps Peinture	2,80	Dépréciation %	-
		Intensité		Coût Peinture	218,40€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	218,40€
8		Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	218,40€
		Dommages	Malfaçon	Temps Peinture	2,80	Dépréciation %	-
		Intensité		Coût Peinture	218,40€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	218,40€
9		Elément	Porte	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	25,50€	Valeur Brute	189,30€
		Dommages	Malfaçon	Temps Peinture	2,10	Dépréciation %	-
		Intensité		Coût Peinture	163,80€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	189,30€
10		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

11		Elément	Eléments adjacents	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position		- Coût Réparation	-	Valeur Brute	-106,47€
		Dommages		- Temps Peinture	-1,37	Dépréciation %	-
		Intensité		- Coût Peinture	-106,47€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	-106,47€
12		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position		- Coût Réparation	-	Valeur Brute	54,60€
		Dommages		- Temps Peinture	0,70	Dépréciation %	-
		Intensité		- Coût Peinture	54,60€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	54,60€

Commentaires

PneuARD Michelin 225/55/18 V 5.0 Mm
 PneuAVG Michelin 225/55/18 V 4.6 Mm
 PneuARG Michelin 225/55/18 V 5.3 Mm
 PneuAVD Michelin 225/55/18 V 4.5 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	1 000,11€	Dépréciation	-	Prix Net	1 000,11€
-----------	-----------	--------------	---	----------	-----------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	51,00€	3,00	153,00€	-	-	153,00€
Peinture	78,04€	9,23	720,33€	-	-	720,33€
Prise en charge peinture	78,04€	0,70	54,60€	-	-	54,60€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	72,18€	-	-	72,18€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€