

Détails véhicule

VIN	VR3FPHNS7 RY523009	Date d'immatriculation	29/02/2024	Couleur	GRIS SELLENIUM METAL
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GV-103-KX	Odomètre	20 390 km
Modèle	308 BERLINE GT PURETECH 130 S&S EAT8				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	29/11/2024	N° d'inspection	1743309	Date d'évaluation	28/01/2025
Date du mandat	29/01/2025	Propriétaire	-	Parc	GCA LOGISTIQUE SAINT SAULVE


Equipements génériques

Kit roue secours Complet	<input checked="" type="checkbox"/>
Plage arrière	<input checked="" type="checkbox"/>

Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	<input checked="" type="checkbox"/>
Plage arrière	<input checked="" type="checkbox"/>

Documents techniques

Porte documents	<input checked="" type="checkbox"/>
Manuel d'utilisation	<input checked="" type="checkbox"/>
Carnets de bord	<input checked="" type="checkbox"/>
Double clefs	<input checked="" type="checkbox"/>

Pneumatiques

Michelin 225/40/18 Y Eté 5.2 mm		Michelin 225/40/18 Y Eté 5.0 mm	
Michelin 225/40/18 Y Eté 6.5 mm		Michelin 225/40/18 Y Eté 6.5 mm	

Détails des dommages

1		Elément Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	- Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	- Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	- Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	Coût net	-
2		Elément Jante spéciale 18'	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
		Position Avant Gauche	Coût Réparation	96,00€	Valeur Brute	169,00€
		Dommages Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité -	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération Forfait réparation	Forfait	169,00€	Coût net	169,00€

3		Elément	Jante spéciale 18'	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	96,00€	Valeur Brute	169,00€
4		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
5		Opération	Forfait réparation	Forfait	169,00€	Coût net	169,00€
		Elément	Baguette de Pare-choc	Temps Réparation	0,40	Prix pièce	52,80€
6		Position	Avant Droit	Coût Réparation	19,20€	Valeur Brute	72,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
7		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	72,00€
8		Elément	Tapis	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	39,00€
9		Dommages	Brûlé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
10		Opération	Smart Repair	Forfait	39,00€	Coût net	39,00€
		Elément	Porte	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
11		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	44,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
12		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	44,00€	Coût net	44,00€

Commentaires

PneuARG Michelin 225/40/18 Y 6.5 Mm
 PneuAVD Michelin 225/40/18 Y 5.0 Mm
 PneuARD Michelin 225/40/18 Y 6.5 Mm
 PneuAVG Michelin 225/40/18 Y 5.2 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	783,51€	Dépréciation	-	Prix Net	783,51€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	41,68€	7,60	316,80€	-	-	316,80€
Peinture	73,00€	3,00	219,00€	-	-	219,00€
Prise en charge peinture	73,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	164,71€	-	-	164,71€
Forfait	83,00€	-	-	83,00€