

Détails véhicule

VIN	VF3M4DGLU PS173263	Date d'immatriculation	09/02/2024	Couleur	INCONNUE
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GV-166-BD	Odomètre	10 629 km
Modèle	3008 R V2 ALLUREPK PLUG-IN HYB180 E-EAT8				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	27/11/2024	N° d'inspection	1728157	Date d'évaluation	03/01/2025
Date du mandat	29/11/2024	Propriétaire	-	Parc	LYON TEA



Equipements génériques

Eléments amovibles		Documents techniques	
Compresseur kit secours	✓	Porte documents	✓
Recharge kit secours	✓	Manuel d'utilisation	✓
Plage arrière	✓	Carnets de bord	✓
		Clef Plip	✓
		Révision	✓
		Câble de charge lente	✓
		Câble de charge rapide	✓
		Forfait carburant	✓
		Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 5.2 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm	
Michelin 225/55/18 V Eté 6.0 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 6.0 mm	

Détails des dommages

1		Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
2		Elément	Extension d'aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	21,90€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,30	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	21,90€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	21,90€

3		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	80,30€
4		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,10	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	80,30€	Dépréciation	-
5		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	80,30€
6		Elément	Aile	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	24,00€	Valeur Brute	118,90€
7		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	1,30	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	94,90€	Dépréciation	-
8		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	118,90€
9		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	51,10€
10		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,70	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	51,10€	Dépréciation	-
10		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	51,10€

11		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	46,00€
12		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
13		Opération	Smart Repair	Forfait	46,00€	Coût net	46,00€
12		Elément	Eléments adjacents	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-26,28€
13		Dommages	-	Temps Peinture	-0,36	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-26,28€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	-26,28€
		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	73,00€

Commentaires

PneuAVD Michelin 225/55/18 V 5.0 Mm
 PneuARG Michelin 225/55/18 V 6.0 Mm
 PneuARD Michelin 225/55/18 V 6.0 Mm
 PneuAVG Michelin 225/55/18 V 5.2 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	780,12€	Dépréciation	-	Prix Net	780,12€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	48,00€	1,50	72,00€	-	-	72,00€
Peinture	73,00€	7,44	543,12€	-	-	543,12€
Prise en charge peinture	73,00€	1,00	73,00€	-	-	73,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,00€	-	-	0,00€
Forfait	92,00€	-	-	92,00€