


Détails véhicule

VIN	VR1URHNSS RW015974	Date d'immatriculation	26/02/2024	Couleur	B0MM6B BONTUB
Marque	DS	Immatriculation	GV-586-HW	Odometre	29 226 km
Modèle	DS3 CBK R PT 130 AUTO PERFORMANCE				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	10/02/2025	N° d'inspection	1860631	Date d'évaluation	06/10/2025
Date du mandat	06/10/2025	Propriétaire	-	Parc	HORDAIN



Equipements génériques


Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Porte documents	✗
Manuel d'utilisation	✗
Carnets de bord	✗
Double clefs	✗

Pneumatiques

Continental 215/60/17 H Eté 4.0 mm		Continental 215/60/17 H Eté 3.7 mm	
Continental 215/60/17 H Eté 5.0 mm		Continental 215/60/17 H Eté 3.8 mm	

Détails des dommages

1



Elément	Manuel d'utilisation	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position		Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité		Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

2		Elément	Carnets de bord	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
3		Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
4		Elément	Pneu	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	150,00€
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	26,00€	Valeur Brute	176,00€
		Dommages	Usé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	176,00€
5		Elément	Pneu	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	150,00€
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	26,00€	Valeur Brute	176,00€
		Dommages	Usé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	176,00€
6		Elément	Capot	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Eclat	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
7		Elément	Hayon ou malle	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	52,00€	Valeur Brute	52,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	52,00€	Coût net	52,00€

Commentaires

PneuARG Continental 215/60/17 H 5.0 Mm
PneuAVD Continental 215/60/17 H 3.7 Mm
PneuARD Continental 215/60/17 H 3.8 Mm
PneuAVG Continental 215/60/17 H 4.0 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	404,00€	Dépréciation	-	Prix Net	404,00€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre						
	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	52,00€	2,00	104,00€	-	-	104,00€
Peinture	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Prise en charge peinture	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Divers						
			Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination			0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce			300,00€	-	-	300,00€
Forfait			0,00€	-	-	0,00€