

Détails véhicule

VIN	VR3UPHNEK R5024058	Date d'immatriculation	22/02/2024	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GV-632-GP	Odometre	19 919 km
Modèle	208 V2 ALL PT100 BVM				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	28/04/2025	N° d'inspection	1787727	Date d'évaluation	02/05/2025
Date du mandat	30/04/2025	Propriétaire	-	Parc	CORBAS Walon



Equipements génériques

Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Révision	✓
Forfait carburant	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 195/55/16 H Eté 5.0 mm			Michelin 195/55/16 H Eté 5.0 mm	
Michelin 195/55/16 H Eté 6.0 mm			Michelin 195/55/16 H Eté 6.0 mm	

Détails des dommages

1		Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position		Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
2		Elément	Jante spéciale 16"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

3		Elément	Jante spéciale 16"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	78,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	78,00€	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	78,00€	Coût net	78,00€
4		Elément	Aile	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	25,50€	Valeur Brute	173,70€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	1,90	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	148,20€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	173,70€
5		Elément	Jante spéciale 16"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
6		Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	36,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	36,00€	Coût net	36,00€
7		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	78,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	78,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	78,00€

Commentaires

PneuAVG Michelin 195/55/16 H 5.0 Mm
 PneuAVD Michelin 195/55/16 H 5.0 Mm
 PneuARD Michelin 195/55/16 H 6.0 Mm
 PneuARG Michelin 195/55/16 H 6.0 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	365,70€	Dépréciation	-	Prix Net	365,70€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	51,00€	0,50	25,50€	-	-	25,50€
Peinture	78,00€	2,90	226,20€	-	-	226,20€
Prise en charge peinture	78,00€	1,00	78,00€	-	-	78,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,00€	-	-	0,00€
Forfait	36,00€	-	-	36,00€