

DEKRA Automotive Solutions

PSA PEUGEOT CITROËN

21/02/2025

Détails véhicule								
VIN	VR7ACYHZ7 RL018260	Date d'immatriculation	30/04/2024	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM			
Marque	CITROEN	Immatriculation	GW-351-ST	Odometre	9 247 km			
Modèle	C5 AIRCROSS BHDI 130 S&S EAT8 PLUS							

1760499

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc 30/10/2024 Date du mandat 31/10/2024





N° d'inspection

Propriétaire





Date d'évaluation



FILIPPI Marseille Pinède







Equipomente génériques	
Equipements génériques	
Climatisation auto.	⋖
Régulateur de vitesse	
Capteur de pluie et de luminosité	
Système de navigation	
Radars avant	•
Jantes aluminium	
Radars de recul	•
Caméra de recul	
Boite Automatique	

Eléments amovibles	
Compresseur kit secours	•
Recharge kit secours	•
Plage arrière	•

Porte documents	•
Manuel d'utilisation	•
Carnets de bord	•
Clef	•
orfait carburant	•

Pneumatiques

Goodyear 225/55/18 V Eté 6.3 mm



Goodyear 225/55/18 V Eté 6.0 mm



Goodyear 225/55/18 V Eté 6.5 mm



Goodyear 225/55/18 V Eté 6.5 mm

Détails des dommages



Elément	Nettoyage intérieur	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
Position	-	Coût Réparation	24,00€	Valeur Brute	24,00€
Dommages	Non réalisé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Forfait	Forfait	24,00€	Coût net	24,00€



Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour	Forfait	-	Coût net	-
Operation	mémoire)				




PSA PEUGEOT CITROËN

		Elément	Aile	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	24,00€	Valeur Brute	184,60€
	20 10 /8	Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	2,20	Dépréciation %	-
3	3	Intensité	-	Coût Peinture	160,60€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	184,60€
	60						
	• •						
	ANUE						
		Elément		Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position		Coût Réparation	-	Valeur Brute	43,80€
		Dommages	•	Temps Peinture	0,60	Dépréciation %	-
4		Intensité		Coût Peinture	43,80€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	43,80€
	• •						
		Elément		Temps Réparation	1,50	Prix pièce	-
		Position		Coût Réparation	72,00€	Valeur Brute	123,10€
_		Dommages		Temps Peinture	0,70	Dépréciation %	-
5		Intensité		Coût Peinture	51,10€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	123,10€
		Elément	Eléments adjacents	Temps Réparation	-	Prix pièce	_
		Position	•	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-51,10€
		Dommages		Temps Peinture	-0,70	Dépréciation %	-01,100
6		Intensité		Coût Peinture	-51,10€	Dépréciation	
		Opération	Peinture		-51,100	Coût net	-51,10€
		Operation	reinture	Toriali		Courner	-51,100
		=	5.	- - -		5	
		Elément		Temps Réparation	-	Prix pièce	-
	// \	Position		Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
7	0/5	Dommages		Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
/		Intensité		Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	73,00€

Commentaires

PneuAVG Goodyear 225/55/18 V 6.3 Mm PneuAVD Goodyear 225/55/18 V 6.0 Mm PneuARD Goodyear 225/55/18 V 6.5 Mm PneuARG Goodyear 225/55/18 V 6.5 Mm

Résumé d'évaluation							
Prix Brut	397,40€	Dépréciation		-	Prix Net	397,40€	
Main d'oeuvre							
	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net	
Tôlerie	48,00€	2,50	120,00€	-	-	120,00€	
Peinture	73,00€	2,80	204,40€	-	-	204,40€	
Prise en charge peinture	73,00€	1,00	73,00€	-	-	73,00€	





PSA PEUGEOT CITROËN

Divers				
	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,00€	-	-	0,00€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€