

Détails véhicule

VIN	VF3MRHPY4 RS048447	Date d'immatriculation	16/04/2024	Couleur	INCONNUE
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GW-362-KH	Odomètre	29 435 km
Modèle	3008 ALLURE PACK HYBRID 136 CH E-DCS6				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	03/09/2025	N° d'inspection	1861271	Date d'évaluation	06/10/2025
Date du mandat	05/09/2025	Propriétaire	-	Parc	VATRY MOSOLF


Equipements génériques

Eléments amovibles		Documents techniques	
Compresseur kit secours	✓	Porte documents	✓
Recharge kit secours	✓	Manuel d'utilisation	✓
Plage arrière	✓	Carnets de bord	✓
		Clef Plip	✓

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm	
Michelin 225/55/18 V Eté 4.8 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 4.8 mm	

Détails des dommages

1	Elément	Bloc feu AR (d'aile)	Temps Réparation	0,20	Prix pièce	280,50€
	Position	Arrière Droit	Coût Réparation	10,20€	Valeur Brute	290,70€
2	Dommages	Cassé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
	Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
2	Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	290,70€
2	Elément	Jante spéciale 18'	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
	Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
2	Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
	Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
2	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

3			Réparation de la peinture et du plastique					
			Elément	Hayon ou malle	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
4			Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	148,20€
			Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,90	Dépréciation %	-
5			Intensité	-	Coût Peinture	148,20€	Dépréciation	-
			Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	148,20€
6			Elément	Jante spéciale 18'	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
			Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	78,00€
7			Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
			Intensité	-	Coût Peinture	78,00€	Dépréciation	-
8			Opération	Smart Repair	Forfait	78,00€	Coût net	78,00€
			Elément	Pavillon	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
9			Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	36,00€
			Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
10			Intensité	-	Coût Peinture	36,00€	Dépréciation	-
			Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	36,00€
3			Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
			Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	78,00€
4			Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
			Intensité	-	Coût Peinture	78,00€	Dépréciation	-
5			Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	78,00€

Commentaires

PneuARG Michelin 225/55/18 V 4.8 Mm
 PneuARD Michelin 225/55/18 V 4.8 Mm
 PneuAVG Michelin 225/55/18 V 5.0 Mm
 PneuAVD Michelin 225/55/18 V 5.0 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	782,72€	Dépréciation	-	Prix Net	782,72€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	51,00€	0,30	15,30€	-	-	15,30€
Peinture	78,00€	4,40	343,20€	-	-	343,20€
Prise en charge peinture	78,00€	1,00	78,00€	-	-	78,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	310,22€	-	-	310,22€
Forfait	36,00€	-	-	36,00€