

**Détails véhicule**

VIN	VR3FPHYX RY564932	Date d'immatriculation	31/05/2024	Couleur	NOIR PERLA NERA
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GX-932-GN	Odometre	21 466 km
Modèle	408 GT HYBRID 136 E-DCS6				

**Détails d'évaluation**

Date d'entrée parc	15/11/2024	N° d'inspection	1726880	Date d'évaluation	23/12/2024
Date du mandat	20/11/2024	Propriétaire	-	Parc	CORBAS Walon


**Equipements génériques**
**Eléments amovibles**


Compresseur kit secours	✘
Recharge kit secours	✘

**Documents techniques**

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Forfait carburant	✓
Forfait AdBlue	✓

**Pneumatiques**

Michelin 205/55/19 V Eté 4.3 mm



Michelin 205/55/19 V Eté 4.0 mm



Michelin 205/55/19 V Eté 5.0 mm

Michelin 205/55/19 V Eté 4.6 mm

**Détails des dommages**

1



Elément	Jante spéciale 19"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
Opération	Smart Repair	Forfait	73,00€	<b>Coût net</b>	<b>73,00€</b>

2



Elément	Compresseur kit secours	Temps Réparation	-	Prix pièce	48,39€
Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	48,39€
Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Echange	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>48,39€</b>

3		Elément	Recharge kit secours	Temps Réparation	-	Prix pièce	25,00€
		Position		- Coût Réparation	-	Valeur Brute	25,00€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		- Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>25,00€</b>
4		Elément	Jante spéciale 19"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		- Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-
5		Elément	Jante spéciale 19"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité		- Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	73,00€	<b>Coût net</b>	<b>73,00€</b>
6		Elément	Grille de pare-chocs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Inférieur AV	Coût Réparation	-	Valeur Brute	51,10€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,70	Dépréciation %	-
		Intensité		- Coût Peinture	51,10€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>51,10€</b>
7		Elément	Porte	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	44,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		- Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	44,00€	<b>Coût net</b>	<b>44,00€</b>
8		Elément	Nettoyage extérieur	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position		- Coût Réparation	24,00€	Valeur Brute	24,00€
		Dommages	Non réalisé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		- Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait	Forfait	24,00€	<b>Coût net</b>	<b>24,00€</b>
9		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position		- Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,00€
		Dommages		Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité		- Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>73,00€</b>

**Commentaires**

PneuAVD Michelin 205/55/19 V 4.0 Mm  
 PneuARG Michelin 205/55/19 V 5.0 Mm  
 PneuAVG Michelin 205/55/19 V 4.3 Mm  
 PneuARD Michelin 205/55/19 V 4.6 Mm

**Résumé d'évaluation**

Prix Brut	411,49€	Dépréciation	-	Prix Net	411,49€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

**Main d'oeuvre**

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	16,00€	1,50	24,00€	-	-	24,00€
Peinture	73,00€	2,70	197,10€	-	-	197,10€
Prise en charge peinture	73,00€	1,00	73,00€	-	-	73,00€

**Divers**

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	73,39€	-	-	73,39€
Forfait	44,00€	-	-	44,00€