

Détails véhicule

VIN	VR7A4DGZ7 RL058703	Date d'immatriculation	05/11/2024	Couleur	VERT GRAND CHELEM ME
Marque	CITROEN	Immatriculation	HA-662-BW	Odometre	23 254 km
Modèle	C5 AIRCROSS HYB RECHAR 225 É-EAT MAX				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	04/09/2025	N° d'inspection	1871555	Date d'évaluation	16/10/2025
Date du mandat	23/09/2025	Propriétaire	-	Parc	GCA LOGISTIQUE SAINT SAULVE



Equipements génériques

Eléments amovibles


Plage arrière	✓
Kit roue secours Complet	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Câble de charge rapide	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 4.7 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 6.2 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 6.0 mm

Détails des dommages

1



Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

2



Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

3		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	104,00€	Valeur Brute	184,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
		Opération	Forfait réparation	Forfait	184,00€	Coût net	184,00€
4		Elément	Pavillon	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Dépôt chimique	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-
5		Elément	Haut de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	48,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,60	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	48,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	48,00€
6		Elément	Bas de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	32,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,40	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	32,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	32,00€
7		Elément	Extension d'aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	24,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,30	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	24,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	24,00€
8		Elément	Eléments adjacents	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-12,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	-0,15	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-12,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	-12,00€
9		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	80,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	80,00€

Commentaires

PneuAVD Michelin 225/55/18 V 4.7 Mm
 PneuARD Michelin 225/55/18 V 6.0 Mm
 PneuARG Michelin 225/55/18 V 6.2 Mm
 PneuAVG Michelin 225/55/18 V 5.0 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	356,00€	Dépréciation	-	Prix Net	356,00€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	52,00€	2,00	104,00€	-	-	104,00€
Peinture	80,00€	2,15	172,00€	-	-	172,00€
Prise en charge peinture	80,00€	1,00	80,00€	-	-	80,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,00€	-	-	0,00€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€