

Détails véhicule					
VIN	VR7A4DGZ2 RL057992	Date d'immatriculation	05/11/2024	Couleur	VERT GRAND CHELEM ME
Marque	CITROEN	Immatriculation	HA-664-BW	Odometre	16 221 km
Modèle	C5 AIRCROSS HYB RECHAR 225 É-EAT MAX				

Détails d'évaluation					
Date d'entrée parc	04/09/2025	N° d'inspection	1850188	Date d'évaluation	18/09/2025
Date du mandat	16/09/2025	Propriétaire	-	Parc	TOULOUSE



Equipements génériques	Eléments amovibles	Documents techniques
	Plage arrière ☒	Porte documents ☒
	Kit roue secours Complet ☒	Manuel d'utilisation ☒
		Carnets de bord ☒
		Clef Plip ☒
		Double clefs ☒

Pneumatiques		
Michelin 225/55/18 V Eté 5.7 mm	Michelin 225/55/18 V Eté 5.5 mm	
Michelin 225/55/18 V Eté 5.9 mm	Michelin 225/55/18 V Eté 5.3 mm	

Détails des dommages					
1		Elément	Double clefs	Temps Réparation	-
		Position	-	Coût Réparation	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-
				Coût net	-
2		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	2,00
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	104,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00
		Intensité	-	Coût Peinture	80,00€
		Opération	Forfait réparation	Forfait	184,00€
				Coût net	184,00€

3		Elément	Capot	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	52,00€	Valeur Brute	44,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	44,00€	Coût net	44,00€
4		Elément	Tiroir de vide poche	Temps Réparation	-	Prix pièce	68,81€
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	68,81€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	68,81€
5		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	104,00€	Valeur Brute	184,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
		Opération	Forfait réparation	Forfait	184,00€	Coût net	184,00€
6		Elément	Porte	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	52,00€	Valeur Brute	44,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	44,00€	Coût net	44,00€
7		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	128,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,60	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	128,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	128,00€
8		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	80,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	80,00€

Commentaires

PneuARD Michelin 225/55/18 V 5.3 Mm
PneuARG Michelin 225/55/18 V 5.9 Mm
PneuAVD Michelin 225/55/18 V 5.5 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/18 V 5.7 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	732,81€	Dépréciation	-	Prix Net	732,81€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre						
	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	52,00€	6,00	312,00€	-	-	312,00€
Peinture	80,00€	3,60	288,00€	-	-	288,00€
Prise en charge peinture	80,00€	1,00	80,00€	-	-	80,00€
Divers						
			Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination			0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce			68,81€	-	-	68,81€
Forfait			-16,00€	-	-	-16,00€