

Détails véhicule

VIN	VR3KAHPYX SS027146	Date d'immatriculation	14/02/2025	Couleur	INCONNUE
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HB-272-XV	Odometre	23 077 km
Modèle	5008 V3 ALLURE HYBRID 145 CH E-DCS6				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	22/11/2025	N° d'inspection	1912441	Date d'évaluation	05/12/2025
Date du mandat	26/11/2025	Propriétaire	-	Parc	Albias logistique auto




Equipements génériques

Eléments amovibles


Documents techniques








Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques



Détails des dommages

1		Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-
2		Elément	Spoiler	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	32,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,40	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	32,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	<b>Coût net</b>	32,00€

3		Elément	Pare-brise	Temps Réparation	2,50	Prix pièce	485,61€
		Position	-	Coût Réparation	130,00€	Valeur Brute	615,61€
		Dommages	Eclat	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>615,61€</b>
4		Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	72,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,90	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	72,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>72,00€</b>
5		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	128,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,60	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	128,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>128,00€</b>
6		Elément	Baguette de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	40,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,50	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	40,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>40,00€</b>
7		Elément	Assise de siège mixte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	39,00€
		Dommages	Troué	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	39,00€	<b>Coût net</b>	<b>39,00€</b>
8		Elément	Eléments adjacents	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-30,40€
		Dommages	-	Temps Peinture	-0,38	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-30,40€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>-30,40€</b>
9		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	56,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	0,70	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	56,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>56,00€</b>

### Commentaires

PneuARG Michelin 225/55/19 V 6.1 Mm  
 PneuAVD Michelin 225/55/19 V 5.2 Mm  
 PneuARD Michelin 225/55/19 V 5.8 Mm  
 PneuAVG Michelin 225/55/19 V 5.2 Mm

**Résumé d'évaluation**

Prix Brut	952,21€	Dépréciation	-	Prix Net	952,21€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

**Main d'oeuvre**

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	52,00€	2,50	130,00€	-	-	130,00€
Peinture	80,00€	3,02	241,60€	-	-	241,60€
Prise en charge peinture	80,00€	0,70	56,00€	-	-	56,00€

**Divers**

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	485,61€	-	-	485,61€
Forfait	39,00€	-	-	39,00€