

Détails véhicule

VIN	VR7BCZX8 SE022474	Date d'immatriculation	28/02/2025	Couleur	B0MM0B B0NSXB
Marque	CITROËN	Immatriculation	HC-145-EN	Odometre	9 967 km
Modèle	C4 BEV 136CH PLUS				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	22/10/2025	N° d'inspection	1887027	Date d'évaluation	05/11/2025
Date du mandat	05/11/2025	Propriétaire	-	Parc	TEA SETE



Equipements génériques

Eléments amovibles


Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef	✓
Câble de charge lente	✓
Câble de charge rapide	✓
Sacoche de câble de charge	✓
Forfait Recharge VE	✓

Pneumatiques

Goodyear 195/60/18 H Eté 6.0 mm



Goodyear 195/60/18 H Eté 6.0 mm



Goodyear 195/60/18 H Eté 6.0 mm

Goodyear 195/60/18 H Eté 6.0 mm

Détails des dommages

1



Elément	Enjoliveur 18"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

2



Elément	Enjoliveur 18"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

3		Elément	Pneu	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	151,60€
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	26,00€	Valeur Brute	177,60€
		Dommages	Coupé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	177,60€
4		Elément	Haut de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	160,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	2,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	160,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	160,00€
5		Elément	Enjoliveur 18"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
6		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	80,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	80,00€

Commentaires

PneuARD Goodyear 195/60/18 H 6.0 Mm
PneuARG Goodyear 195/60/18 H 6.0 Mm
PneuAVD Goodyear 195/60/18 H 6.0 Mm
PneuAVG Goodyear 195/60/18 H 6.0 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	417,60€	Dépréciation	-	Prix Net	417,60€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	52,00€	0,50	26,00€	-	-	26,00€
Peinture	80,00€	2,00	160,00€	-	-	160,00€
Prise en charge peinture	80,00€	1,00	80,00€	-	-	80,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	151,60€	-	-	151,60€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€