

Détails véhicule

VIN	VR3KCZKZ5 SS053976	Date d'immatriculation	24/03/2025	Couleur	INCONNUE
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HC-194-NX	Odometre	31 095 km
Modèle	E-3008 ALLURE ELEC 210CH BATTERIE 7				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	19/01/2026	N° d'inspection	1951058	Date d'évaluation	20/01/2026
Date du mandat	05/02/2026	Propriétaire	-	Parc	HORDAIN



Equipements génériques

--

Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Câble de charge rapide	✓
Carnets de bord	✗
Double clefs	✗



Pneumatiques
















Firestone 235/55/19 W Eté 7.5 mm

Michelin 235/55/19 W Eté 5.7 mm

Détails des dommages

1		Elément	Jante spéciale 19"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
2		Elément	Carnets de bord	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

3		Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
4		Elément	Nettoyage intérieur	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	52,00€	Valeur Brute	52,00€
		Dommages	Non réalisé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait	Forfait	52,00€	Coût net	52,00€
5		Elément	Porte	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	44,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	44,00€	Coût net	44,00€
6		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-
7		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	1,50	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	78,00€	Valeur Brute	214,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	1,70	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	136,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	214,00€
8		Elément	Baguette de Pare-choc	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	26,00€	Valeur Brute	58,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	0,40	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	32,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	58,00€
9		Elément	Hayon ou malle	Temps Réparation	1,50	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	78,00€	Valeur Brute	230,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	1,90	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	152,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	230,00€
10		Elément	Monogramme de hayon/malle	Temps Réparation	0,10	Prix pièce	40,12€
		Position	-	Coût Réparation	5,20€	Valeur Brute	45,32€
		Dommages	Cassé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	45,32€

11		Elément	Porte	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	44,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	44,00€	Coût net	44,00€
12		Elément	Baguette de porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	24,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,30	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	24,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	24,00€
13		Elément	Baguette de porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	24,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,30	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	24,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	24,00€
14		Elément	Eléments adjacents	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-43,20€
		Dommages	-	Temps Peinture	-0,54	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-43,20€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	-43,20€
15		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	56,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	0,70	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	56,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	56,00€

Commentaires

PneuAVD Firestone 235/55/19 W 7.5 Mm
 PneuAVG Firestone 235/55/19 W 7.5 Mm
 PneuARG Michelin 235/55/19 W 5.7 Mm
 PneuARD Michelin 235/55/19 W 5.7 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	748,12€	Dépréciation	-	Prix Net	748,12€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	36,24€	6,60	239,20€	-	-	239,20€
Peinture	80,00€	4,06	324,80€	-	-	324,80€
Prise en charge peinture	80,00€	0,70	56,00€	-	-	56,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	40,12€	-	-	40,12€
Forfait	88,00€	-	-	88,00€