

Détails véhicule

VIN	VR3UPHPX1 S4045781	Date d'immatriculation	26/02/2025	Couleur	GRIS SELLENIUM METAL
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HC-276-CG	Odometre	11 451 km
Modèle	208 ALLURE HYBRID 110 CH E-DCS6				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	18/09/2025	N° d'inspection	1855644	Date d'évaluation	26/09/2025
Date du mandat	23/09/2025	Propriétaire	-	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI



Equipements génériques

Climatisation auto.	✓
Régulateur de vitesse	✓
Capteur de pluie et de luminosité	✓
Système de navigation	✓
Radars avant	✓
Jantes aluminium	✓
Radars de recul	✓
Caméra de recul	✓
Boîte Automatique	✓

Eléments amovibles


Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Forfait carburant	✓

Pneumatiques

Michelin 195/55/16 H Eté 4.7 mm



Michelin 195/55/16 H Eté 4.5 mm



Michelin 195/55/16 H Eté 5.0 mm

Michelin 195/55/16 H Eté 5.0 mm

Détails des dommages

1








Elément	Jante spéciale 16"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	80,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
Opération	Smart Repair	Forfait	80,00€	Coût net	80,00€

2



Elément	Aile	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	44,00€
Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Smart Repair	Forfait	44,00€	Coût net	44,00€

3		Elément	Agrafe de plage arrière	Temps Réparation	-	Prix pièce	0,19€
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	0,19€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	0,19€
4		Elément	Haut de Pare-choc	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	26,00€	Valeur Brute	178,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	1,90	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	152,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	178,00€
5		Elément	Bas de Pare-choc	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	52,00€	Valeur Brute	92,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	0,50	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	40,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	92,00€
6		Elément	Eléments adjacents	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-28,80€
		Dommages	-	Temps Peinture	-0,36	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-28,80€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	-28,80€
7		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	80,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	80,00€

Commentaires

PneuAVD Michelin 195/55/16 H 4.5 Mm
PneuAVG Michelin 195/55/16 H 4.7 Mm
PneuARG Michelin 195/55/16 H 5.0 Mm
PneuARD Michelin 195/55/16 H 5.0 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	445,39€	Dépréciation	-	Prix Net	445,39€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	31,20€	2,50	78,00€	-	-	78,00€
Peinture	80,00€	3,04	243,20€	-	-	243,20€
Prise en charge peinture	80,00€	1,00	80,00€	-	-	80,00€

Divers				
	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,19€	-	-	0,19€
Forfait	44,00€	-	-	44,00€