

Détails véhicule

VIN	VR3UPHPX8 S4048113	Date d'immatriculation	12/03/2025	Couleur	GRIS SELLENIUM METAL
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HC-323-JQ	Odometre	11 951 km
Modèle	208 ALLURE HYBRID 110 CH E-DCS6				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	29/10/2025	N° d'inspection	1883153	Date d'évaluation	31/10/2025
Date du mandat	31/10/2025	Propriétaire	-	Parc	Albias logistique auto



Equipements génériques

Eléments amovibles


Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 195/55/16 H Eté 4.8 mm



Michelin 195/55/16 H Eté 4.6 mm



Michelin 195/55/16 H Eté 5.5 mm

Michelin 195/55/16 H Eté 5.3 mm

Détails des dommages

1








Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

2



Elément	Jante spéciale 16"	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
Position	Avant Droit	Coût Réparation	102,00€	Valeur Brute	180,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	78,00€	Dépréciation	-
Opération	Forfait réparation	Forfait	180,00€	Coût net	180,00€

3		Elément	Crochet de sangle de retenue plage AR	Temps Réparation	-	Prix pièce	0,18€
				Coût Réparation	-	Valeur Brute	0,18€
		Position	Arrière Gauche	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Dommages	Manquant	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Intensité	-	Forfait	-	Coût net	0,18€
		Opération	Echange				
4		Elément	Haut de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
				Coût Réparation	-	Valeur Brute	163,80€
		Position	Arrière	Temps Peinture	2,10	Dépréciation %	-
		Dommages	Rayure	Coût Peinture	163,80€	Dépréciation	-
		Intensité	-	Forfait	-	Coût net	163,80€
		Opération	Réparation				
5		Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
				Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Position	Arrière Gauche	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Dommages	Enfoncement	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Intensité	-	Forfait	-	Coût net	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)				
6		Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
				Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Position	Arrière Droit	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Dommages	Enfoncement	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Intensité	-	Forfait	-	Coût net	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)				
7		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
				Coût Réparation	-	Valeur Brute	78,00€
		Position	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Dommages	-	Coût Peinture	78,00€	Dépréciation	-
		Intensité	-	Forfait	-	Coût net	78,00€
		Opération	Peinture				

Commentaires

PneuARD Michelin 195/55/16 H 5.3 Mm
PneuAVG Michelin 195/55/16 H 4.8 Mm
PneuARG Michelin 195/55/16 H 5.5 Mm
PneuAVD Michelin 195/55/16 H 4.6 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	421,98€	Dépréciation	-	Prix Net	421,98€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	51,00€	2,00	102,00€	-	-	102,00€
Peinture	78,00€	3,10	241,80€	-	-	241,80€
Prise en charge peinture	78,00€	1,00	78,00€	-	-	78,00€

Divers				
	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,18€	-	-	0,18€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€