

Détails véhicule

VIN	VR7BAHNS9 SE020992	Date d'immatriculation	28/02/2025	Couleur	INCONNUE
Marque	CITROEN	Immatriculation	HC-551-EB	Odomètre	23 352 km
Modèle	C4 V3 ESSENCE 130CH EAT8 PLUS				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	15/10/2025	N° d'inspection	1915626	Date d'évaluation	15/12/2025
Date du mandat	17/10/2025	Propriétaire	-	Parc	GCA LOGISTIQUE SAINT SAULVE



Equipements génériques

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓

Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Goodyear 195/60/18 H Eté 6.5 mm		Goodyear 195/60/18 H Eté 6.5 mm	
Goodyear 195/60/18 H Eté 6.5 mm		Goodyear 195/60/18 H Eté 6.5 mm	
Goodyear 195/60/18 H Eté 6.5 mm		Goodyear 195/60/18 H Eté 6.5 mm	

Détails des dommages

1		Elément Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	- Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	Coût net	-
2		Elément Enjoliveur 18'	Temps Réparation	-	Prix pièce	41,55€
		Position Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	41,55€
		Dommages Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité -	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération Echange	Forfait	-	Coût net	41,55€

3



Elément	Capot	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position		- Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Dépôt chimique	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité		- Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-

4



Elément	Porte	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
Position	Avant Gauche	Coût Réparation	48,00€	Valeur Brute	48,00€
Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité		- Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Smart Repair	Forfait	48,00€	Coût net	48,00€

5



Elément	Haut de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité		- Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-

6



Elément	Porte	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
Position	Avant Droit	Coût Réparation	48,00€	Valeur Brute	48,00€
Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité		- Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Smart Repair	Forfait	48,00€	Coût net	48,00€

Commentaires

PneuAVD Goodyear 195/60/18 H 6.5 Mm
PneuARD Goodyear 195/60/18 H 6.5 Mm
PneuARG Goodyear 195/60/18 H 6.5 Mm
PneuAVG Goodyear 195/60/18 H 6.5 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	137,55€	Dépréciation	-	Prix Net	137,55€

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	48,00€	2,00	96,00€	-	-	96,00€
Peinture	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Prise en charge peinture	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	41,55€	-	-	41,55€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€