



Détails véhicule					
VIN	VR3USHPYX SJ583985	Date d'immatriculation	21/02/2025	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HC-590-AQ	Odometre	27 751 km
Modèle	2008 ALLURE HYBRID 145 CH E-DCS6				









Détails d'évaluation					
Date d'entrée parc	14/11/2025	N° d'inspection	1900973	Date d'évaluation	21/11/2025
Date du mandat	25/11/2025	Propriétaire	-	Parc	QUINCIEUX







Equipements génériques	Eléments amovibles	Documents techniques
	Kit roue secours Complet <input checked="" type="checkbox"/>	Manuel d'utilisation <input checked="" type="checkbox"/>
	Plage arrière <input checked="" type="checkbox"/>	Carnets de bord <input checked="" type="checkbox"/>

Pneumatiques			
Goodyear 215/60/17 H Eté 6.0 mm		Goodyear 215/60/17 H Eté 6.0 mm	
Goodyear 215/60/17 H Eté 6.5 mm		Goodyear 215/60/17 H Eté 6.6 mm	

Détails des dommages							
1		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	168,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	2,10	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	168,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	168,00€
		● ● ● ●					
2		Elément	Extension d'aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	24,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,30	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	24,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	24,00€
		● ●					

3		Elément	Spoiler	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	40,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,50	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	40,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	40,00€
4		Elément	Feu de jour LED	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-
5		Elément	Aile	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	52,00€	Valeur Brute	132,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	132,00€
6		Elément	Extension d'aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	24,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,30	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	24,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	24,00€
7		Elément	Porte	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	44,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	44,00€	Coût net	44,00€
8		Elément	Haut de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	64,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,80	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	64,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	64,00€
9		Elément	Extension d'aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	24,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,30	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	24,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	24,00€
10		Elément	Baguette de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	24,00€
		Dommages	Eclat	Temps Peinture	0,30	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	24,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	24,00€

11		Elément	Bas de Pare-choc	Temps Réparation	1,40	Prix pièce	296,81€
		Position	Arrière	Coût Réparation	72,80€	Valeur Brute	369,61€
		Dommages	Cassé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	369,61€
12		Elément	Haut de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
13		Elément	Eléments adjacents	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-37,60€
		Dommages	-	Temps Peinture	-0,47	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-37,60€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	-37,60€
14		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	80,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	80,00€

Commentaires

PneuARG Goodyear 215/60/17 H 6.5 Mm
 PneuAVG Goodyear 215/60/17 H 6.0 Mm
 PneuAVD Goodyear 215/60/17 H 6.0 Mm
 PneuARD Goodyear 215/60/17 H 6.6 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	956,01€	Dépréciation	-	Prix Net	956,01€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	36,71€	3,40	124,80€	-	-	124,80€
Peinture	80,00€	5,13	410,40€	-	-	410,40€
Prise en charge peinture	80,00€	1,00	80,00€	-	-	80,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	296,81€	-	-	296,81€
Forfait	44,00€	-	-	44,00€