

Détails véhicule

VIN	VR3UPHPX3 S4048116	Date d'immatriculation	13/03/2025	Couleur	GRIS SELLENIUM METAL
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HC-593-JY	Odometre	11 927 km
Modèle	208 ALLURE HYBRID 110 CH E-DCS6				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	28/10/2025	N° d'inspection	1883150	Date d'évaluation	31/10/2025
Date du mandat	30/10/2025	Propriétaire	-	Parc	Albias logistique auto


Equipements génériques

Eléments amovibles		Documents techniques	
Compresseur kit secours	✓	Porte documents	✓
Recharge kit secours	✓	Manuel d'utilisation	✓
Plage arrière	✓	Carnets de bord	✓
		Clef Plip	✓
		Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 195/55/16 H Eté 4.8 mm		Michelin 195/55/16 H Eté 4.4 mm	
Michelin 195/55/16 H Eté 5.4 mm		Michelin 195/55/16 H Eté 5.4 mm	

Détails des dommages

1		Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
2		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
2		Elément	Jante spéciale 16'	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	104,00€	Valeur Brute	184,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
		Opération	Forfait réparation	Forfait	184,00€	Coût net	184,00€

3			Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
			Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	184,00€
4			Dommages	Rayure	Temps Peinture	2,30	Dépréciation %	-
			Intensité	-	Coût Peinture	184,00€	Dépréciation	-
5			Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	184,00€
6			Elément	Jante spéciale 16'	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
			Position	Avant Gauche	Coût Réparation	78,00€	Valeur Brute	78,00€
7			Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
			Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
8			Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
9			Elément	Crochet de sangle de retenue plage AR	Temps Réparation	-	Prix pièce	0,18€
			Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	0,18€
10			Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
			Intensité	-	Coût Peinture	168,00€	Dépréciation	-
10			Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	0,18€
7			Elément	Haut de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
			Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	168,00€
8			Dommages	Rayure	Temps Peinture	2,10	Dépréciation %	-
			Intensité	-	Coût Peinture	168,00€	Dépréciation	-
9			Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	168,00€
8			Elément	Jante spéciale 16'	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
			Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	80,00€
9			Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
			Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
10			Opération	Smart Repair	Forfait	80,00€	Coût net	80,00€
9			Elément	Aile	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
			Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	44,00€
10			Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
			Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
10			Opération	Smart Repair	Forfait	44,00€	Coût net	44,00€

DEKRA Automotive Solutions
11


Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position		- Coût Réparation	-	Valeur Brute	80,00€
Dommages		- Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
Intensité		- Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	80,00€

Commentaires

PneuAVG Michelin 195/55/16 H 4.8 Mm
 PneuARD Michelin 195/55/16 H 5.4 Mm
 PneuAVD Michelin 195/55/16 H 4.4 Mm
 PneuARG Michelin 195/55/16 H 5.4 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	996,18€	Dépréciation	-	Prix Net	996,18€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	41,60€	5,00	208,00€	-	-	208,00€
Peinture	80,00€	8,30	664,00€	-	-	664,00€
Prise en charge peinture	80,00€	1,00	80,00€	-	-	80,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,18€	-	-	0,18€
Forfait	44,00€	-	-	44,00€