

### Détails véhicule

VIN	VR3USHPY6 SJ581943	Date d'immatriculation	25/02/2025	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HC-729-BL	Odometre	24 827 km
Modèle	2008 ALLURE HYBRID 145 CH E-DCS6				

### Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	07/11/2025	N° d'inspection	1889250	Date d'évaluation	07/11/2025
Date du mandat	07/11/2025	Propriétaire	-	Parc	HORDAIN



### Equipements génériques

Eléments amovibles		Documents techniques	
Compresseur kit secours	✓	Porte documents	✓
Recharge kit secours	✓	Manuel d'utilisation	✓
Plage arrière	✓	Carnets de bord	✓
		Clef Plip	✓
		Double clefs	✗

### Pneumatiques

Continental 215/60/17 H Eté 4.6 mm		Continental 215/60/17 H Eté 4.1 mm	
Continental 215/60/17 H Eté 5.1 mm		Continental 215/60/17 H Eté 4.5 mm	

### Détails des dommages

1		Elément	Baguette de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	21,90€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,30	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	21,90€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	21,90€
2		Elément	Entrée de porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

<b>3</b> 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td><td>Jante spéciale 17'</td><td>Temps Réparation</td><td>-</td><td>Prix pièce</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Position</td><td>Avant Gauche</td><td>Coût Réparation</td><td>-</td><td>Valeur Brute</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Dommages</td><td>Rayure</td><td>Temps Peinture</td><td>-</td><td>Dépréciation %</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Intensité</td><td></td><td>- Coût Peinture</td><td>-</td><td>Dépréciation</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td><td>Forfait</td><td>-</td><td><b>Coût net</b></td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Jante spéciale 17'	Temps Réparation	-	Prix pièce	-	Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-	Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-	Intensité		- Coût Peinture	-	Dépréciation	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-
Elément	Jante spéciale 17'	Temps Réparation	-	Prix pièce	-																										
Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-																										
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-																										
Intensité		- Coût Peinture	-	Dépréciation	-																										
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-																										
<b>4</b>  <span style="color: green;">● ●</span>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td><td>Porte</td><td>Temps Réparation</td><td>-</td><td>Prix pièce</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Position</td><td>Arrière Droit</td><td>Coût Réparation</td><td>-</td><td>Valeur Brute</td><td>46,00€</td></tr> <tr> <td>Dommages</td><td>Enfoncement</td><td>Temps Peinture</td><td>-</td><td>Dépréciation %</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Intensité</td><td></td><td>- Coût Peinture</td><td>-</td><td>Dépréciation</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Opération</td><td>Smart Repair</td><td>Forfait</td><td>46,00€</td><td><b>Coût net</b></td><td><b>46,00€</b></td></tr> </table>	Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-	Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	46,00€	Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-	Intensité		- Coût Peinture	-	Dépréciation	-	Opération	Smart Repair	Forfait	46,00€	<b>Coût net</b>	<b>46,00€</b>
Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-																										
Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	46,00€																										
Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-																										
Intensité		- Coût Peinture	-	Dépréciation	-																										
Opération	Smart Repair	Forfait	46,00€	<b>Coût net</b>	<b>46,00€</b>																										
<b>5</b> 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Elément</td><td>Double clefs</td><td>Temps Réparation</td><td>-</td><td>Prix pièce</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Position</td><td></td><td>- Coût Réparation</td><td>-</td><td>Valeur Brute</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Dommages</td><td>Manquant</td><td>Temps Peinture</td><td>-</td><td>Dépréciation %</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Intensité</td><td></td><td>- Coût Peinture</td><td>-</td><td>Dépréciation</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td><td>Forfait</td><td>-</td><td><b>Coût net</b></td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-	Position		- Coût Réparation	-	Valeur Brute	-	Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-	Intensité		- Coût Peinture	-	Dépréciation	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-
Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-																										
Position		- Coût Réparation	-	Valeur Brute	-																										
Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-																										
Intensité		- Coût Peinture	-	Dépréciation	-																										
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-																										

### Commentaires

PneuARD Continental 215/60/17 H 4.5 Mm  
 PneuARG Continental 215/60/17 H 5.1 Mm  
 PneuAVD Continental 215/60/17 H 4.1 Mm  
 PneuAVG Continental 215/60/17 H 4.6 Mm

### Résumé d'évaluation

Prix Brut	67,90€	Dépréciation	-	Prix Net	67,90€
-----------	--------	--------------	---	----------	--------

### Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Peinture	73,00€	0,30	21,90€	-	-	21,90€
Prise en charge peinture	73,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

### Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,00€	-	-	0,00€
Forfait	46,00€	-	-	46,00€