


Détails véhicule

VIN	VR3UPHPX2 S4048480	Date d'immatriculation	13/03/2025	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HC-876-JX	Odometre	12 483 km
Modèle	208 ALLURE HYBRID 110 CH E-DCS6				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	05/11/2025	N° d'inspection	1892885	Date d'évaluation	14/11/2025
Date du mandat	08/11/2025	Propriétaire	-	Parc	Albias logistique auto



Equipements génériques

Eléments amovibles


Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 195/55/16 H Eté 5.1 mm



Michelin 195/55/16 H Eté 4.9 mm



Michelin 195/55/16 H Eté 5.8 mm

Michelin 195/55/16 H Eté 5.8 mm

Détails des dommages

1









Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

2



Elément	Jante spéciale 16"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

3		Elément	Aile	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	25,50€	Valeur Brute	173,70€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	1,90	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	148,20€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	173,70€
4		Elément	Haut de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	163,80€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	2,10	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	163,80€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	163,80€
5		Elément	Crochet de sangle de retenue plage AR	Temps Réparation	-	Prix pièce	0,18€
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	0,18€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	0,18€
6		Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	124,80€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,60	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	124,80€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	124,80€
7		Elément	Eléments adjacents	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-87,36€
		Dommages	-	Temps Peinture	-1,12	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-87,36€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	-87,36€
8		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	78,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	78,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	78,00€

Commentaires

PneuARG Michelin 195/55/16 H 5.8 Mm
PneuAVG Michelin 195/55/16 H 5.1 Mm
PneuARD Michelin 195/55/16 H 5.8 Mm
PneuAVD Michelin 195/55/16 H 4.9 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	453,12€	Dépréciation	-	Prix Net	453,12€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre						
	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	51,00€	0,50	25,50€	-	-	25,50€
Peinture	78,00€	4,48	349,44€	-	-	349,44€
Prise en charge peinture	78,00€	1,00	78,00€	-	-	78,00€
Divers						
			Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination			0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce			0,18€	-	-	0,18€
Forfait			0,00€	-	-	0,00€