

Détails véhicule

VIN	VR7CCHPV7 ST065818	Date d'immatriculation	30/04/2025	Couleur	B0MM0B B0NSXB
Marque	CITROEN	Immatriculation	HD-104-HR	Odometre	23 882 km
Modèle	C3 V5 PTECH100 BVM MAX				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	10/02/2026	N° d'inspection	1941878	Date d'évaluation	10/02/2026
Date du mandat	10/02/2026	Propriétaire	-	Parc	HORDAIN



Equipements génériques

Eléments amovibles


Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Goodyear 205/50/17 V Eté 6.0 mm



Goodyear 205/50/17 V Eté 6.0 mm



Goodyear 205/50/17 V Eté 6.5 mm

Goodyear 205/50/17 V Eté 6.5 mm

Détails des dommages

1



Elément	Jante spéciale 17"	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
Position	Avant Gauche	Coût Réparation	104,00€	Valeur Brute	184,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
Opération	Forfait réparation	Forfait	184,00€	Coût net	184,00€

2



Elément	Jante spéciale 17"	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
Position	Avant Droit	Coût Réparation	104,00€	Valeur Brute	184,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
Opération	Forfait réparation	Forfait	184,00€	Coût net	184,00€

3		Elément	Entrée de porte	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	52,00€	Valeur Brute	44,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	44,00€	Coût net	44,00€
4		Elément	Aile	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	52,00€	Valeur Brute	44,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	44,00€	Coût net	44,00€
5		Elément	Extension d'aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	24,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,30	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	24,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	24,00€
6		Elément	Aile	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	52,00€	Valeur Brute	44,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	44,00€	Coût net	44,00€
7		Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
8		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	80,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	80,00€

Commentaires

PneuARG Goodyear 205/50/17 V 6.5 Mm
PneuAVD Goodyear 205/50/17 V 6.0 Mm
PneuAVG Goodyear 205/50/17 V 6.0 Mm
PneuARD Goodyear 205/50/17 V 6.5 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	604,00€	Dépréciation	-	Prix Net	604,00€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre						
	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	52,00€	7,00	364,00€	-	-	364,00€
Peinture	80,00€	2,30	184,00€	-	-	184,00€
Prise en charge peinture	80,00€	1,00	80,00€	-	-	80,00€
Divers						
			Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination			0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce			0,00€	-	-	0,00€
Forfait			-24,00€	-	-	-24,00€