

Détails véhicule

VIN	VR3USHPY6 SJ671660	Date d'immatriculation	05/06/2025	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HD-241-YF	Odometre	4 833 km
Modèle	2008 ALLURE HYBRID 145 CH E-DCS6				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	26/08/2025	N° d'inspection	1841665	Date d'évaluation	08/09/2025
Date du mandat	30/08/2025	Propriétaire	-	Parc	TOULOUSE



Equipements génériques



Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓
Clef Plip	✓
Révision	✓
Forfait carburant	✓

Pneumatiques

Continental 215/60/17 H Eté 5.5 mm		Continental 215/60/17 H Eté 5.0 mm	
Continental 215/60/17 H Eté 6.0 mm		Continental 215/60/17 H Eté 6.0 mm	

Détails des dommages

1



Elément	Pare-brise	Temps Réparation	1,50	Prix pièce	402,61€
Position	-	Coût Réparation	78,00€	Valeur Brute	480,61€
Dommages	Cassé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	480,61€

2



Elément	Porte	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
Position	Avant Gauche	Coût Réparation	52,00€	Valeur Brute	44,00€
Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Smart Repair	Forfait	44,00€	Coût net	44,00€

3		Elément	Extension d'aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	24,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,30	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	24,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	24,00€
4		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	64,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,80	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	64,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	64,00€
5		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	96,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,20	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	96,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	96,00€
6		Elément	Porte	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	52,00€	Valeur Brute	44,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	44,00€	Coût net	44,00€
7		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	80,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	80,00€

Commentaires

PneuARD Continental 215/60/17 H 6.0 Mm
PneuAVD Continental 215/60/17 H 5.0 Mm
PneuAVG Continental 215/60/17 H 5.5 Mm
PneuARG Continental 215/60/17 H 6.0 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	832,61€	Dépréciation	-	Prix Net	832,61€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	52,00€	3,50	182,00€	-	-	182,00€
Peinture	80,00€	2,30	184,00€	-	-	184,00€
Prise en charge peinture	80,00€	1,00	80,00€	-	-	80,00€

Divers				
	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	402,61€	-	-	402,61€
Forfait	-16,00€	-	-	-16,00€