

Détails véhicule

VIN	VR3KCZKZ9 SS080758	Date d'immatriculation	30/04/2025	Couleur	ROUGE VITAL MET.VERN
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HD-337-HZ	Odometre	27 406 km
Modèle	E-3008 ALLURE ELEC 210CH BAT 73 KWH				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	24/02/2026	N° d'inspection	1949530	Date d'évaluation	24/02/2026
Date du mandat	25/02/2026	Propriétaire	-	Parc	HORDAIN RECONDITIONNEMENT



Equipements génériques

--	--

Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✓

Documents techniques



Porte documents	✓
Double clefs	✓
Manuel d'utilisation	✗
Carnets de bord	✗
Câble de charge rapide	✗







Pneumatiques

Michelin 235/55/19 V Eté 7.0 mm  Michelin 235/55/19 V Eté 7.0 mm 

Michelin 235/55/19 V Eté 7.0 mm  Michelin 235/55/19 V Eté 7.0 mm

Détails des dommages

1		Elément	Pneu	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	161,60€
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	26,00€	Valeur Brute	187,60€
		Dommages	Non conforme	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	187,60€
		● ●					
2		Elément	Pneu	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	161,60€
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	26,00€	Valeur Brute	187,60€
		Dommages	Non conforme	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	187,60€
		● ●					

3		Elément	Pneu	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	161,60€
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	26,00€	Valeur Brute	187,60€
		Dommages	Non conforme	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	187,60€
4		Elément	Pneu	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	161,60€
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	26,00€	Valeur Brute	187,60€
		Dommages	Non conforme	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	187,60€
5		Elément	Manuel d'utilisation	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
6		Elément	Carnets de bord	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
7		Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Eclat	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
8		Elément	Câble de charge rapide	Temps Réparation	-	Prix pièce	219,34€
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	219,34€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	219,34€

Commentaires

PneuAVD Michelin 235/55/19 V 7.0 Mm
 PneuARG Michelin 235/55/19 V 7.0 Mm
 PneuARD Michelin 235/55/19 V 7.0 Mm
 PneuAVG Michelin 235/55/19 V 7.0 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	969,74€	Dépréciation	-	Prix Net	969,74€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre						
	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	52,00€	2,00	104,00€	-	-	104,00€
Peinture	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Prise en charge peinture	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Divers				
	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	865,74€	-	-	865,74€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€