

Détails véhicule

VIN	VR7ACYHZ5 SL016657	Date d'immatriculation	20/05/2025	Couleur	INCONNUE
Marque	CITROËN	Immatriculation	HD-786-PT	Odometre	2 940 km
Modèle	C5 AIRCROSS BHD1 130 S&S EAT8 MAX				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	30/07/2025	N° d'inspection	1826181	Date d'évaluation	11/08/2025
Date du mandat	01/08/2025	Propriétaire	-	Parc	CERTINES



Equipements génériques

Eléments amovibles


Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓
Compresseur kit secours	✗

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓
Forfait carburant	✗

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Été 6.2 mm



Michelin 225/55/18 V Été 6.2 mm



Michelin 225/55/18 V Été 6.2 mm

Michelin 225/55/18 V Été 6.3 mm

Détails des dommages

1








Elément	Forfait carburant	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	20,00€
Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Forfait Echange	Forfait	20,00€	Coût net	20,00€

2



Elément	Pneu	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	149,20€
Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	26,00€	Valeur Brute	175,20€
Dommages	Coupé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	175,20€

3		Elément	Pneu	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	149,20€
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	26,00€	Valeur Brute	175,20€
		Dommages	Coupé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	175,20€
4		Elément	Compresseur kit secours	Temps Réparation	-	Prix pièce	55,74€
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	55,74€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	55,74€
5		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-
6		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-
7		Elément	Nettoyage intérieur	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	26,00€	Valeur Brute	26,00€
		Dommages	Non réalisé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait	Forfait	26,00€	Coût net	26,00€

Commentaires

PneuARG Michelin 225/55/18 V 6.2 Mm
 PneuARD Michelin 225/55/18 V 6.3 Mm
 PneuAVD Michelin 225/55/18 V 6.2 Mm
 PneuAVG Michelin 225/55/18 V 6.2 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	452,14€	Dépréciation	-	Prix Net	452,14€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	52,00€	1,50	78,00€	-	-	78,00€
Peinture	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Prise en charge peinture	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Divers				
	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	354,14€	-	-	354,14€
Forfait	20,00€	-	-	20,00€