


### Détails véhicule

VIN	WF02XXERK 2LY86299	Marque	FORD	Date d'entretien	-
Immatriculation	FW-275-PM	Modèle	Puma 1.0 125 cv mHEV	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	20/01/2021	Année	2021	Couleur	Gris Métal
Odometre	74 547 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Noir
Carburant	-	Carrosserie	SUV CrossOver	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	-
Portes	-	Vitesses	-		

### Détails d'évaluation

Date d'évaluation	26/05/2023	Parc	AUNAY
-------------------	------------	------	-------




### Equipements génériques

Climatisation manuelle	✓
Régulateur de vitesse	✓
Système de navigation	✓
Antibrouillards	✓
Jantes aluminium	✓
Radars de recul	✓

### Éléments amovibles

Roue de secours	✓
Cric	✓
Cache bagages	✓

### Documents techniques



### Pneumatiques




Goodyear 215/55/17 V Toutes saisons 6.0 mm

Goodyear 215/55/17 V Toutes saisons 6.0 mm

Hankook 125/70/16 M Galette 5.0 mm









### Kit hiver



Continental 215/55/17 V Hiver 5.0 mm

Continental 215/55/17 V Hiver 5.0 mm

### Dommmages

1		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu hiver</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Pneu hiver	Position	Avant Gauche	Dommages	Non conforme	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	2		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu hiver</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Pneu hiver	Position	Avant Droit	Dommages	Non conforme	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Pneu hiver																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Non conforme																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Pneu hiver																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Non conforme																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Grille de calandre</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Grille de calandre	Position	-	Dommages	Cassé	Intensité	-	Opération	Echange	4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Forfait réparation
Elément	Grille de calandre																								
Position	-																								
Dommages	Cassé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Avant																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait réparation																								
5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante alu 17"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Jante alu 17"	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Forfait réparation
Elément	Jante alu 17"																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Arrière																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait réparation																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante alu 17"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Jante alu 17"	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Extension d'aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Extension d'aile	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Jante alu 17"																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Extension d'aile																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								