

Détails véhicule

VIN	VF3PSCFB JR238227	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FE-630-LX	Modèle	108 5P COL VTI 72 BVM5	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	12/03/2019	Année	2019	Couleur	INCONNUE
Odometre	10 946 km	Cylindrée	-	Capitonnage	ABFP
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	93
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	14/11/2019	Parc	RENNES - LA JANAIS		

Equipements génériques

Éléments amovibles		Documents techniques	
Roue de secours		Porte documents	
Plage arrière		Manuel d'utilisation	
		Double clefs	

Pneumatiques

Continental 165/60/15 H Eté 6.0 mm		Continental 165/60/15 H Eté 5.9 mm	
Continental 165/60/15 H Eté 6.4 mm		Continental 165/60/15 H Eté 6.2 mm	

Dommages

1		Elément Double clefs Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Pour mémoire	Elément Aile Position Avant Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation
3		Elément Monogramme d'aile Position Avant Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Echange	Elément Assise de siège tissu Position Arrière Dommages Coupé Intensité - Opération Echange

DEKRA Automotive Solutions


Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuARG Continental 165/60/15 H 6.4 Mm

PneuAVG Continental 165/60/15 H 6.0 Mm

PneuARD Continental 165/60/15 H 6.2 Mm

PneuAVD Continental 165/60/15 H 5.9 Mm