



Détails véhicule

VIN	VF3PSCFBD JR230283	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FD-813-JD	Modèle	108 5P ALL VTI 72 BVM5	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	25/01/2019	Année	2019	Couleur	NOIR CALDERA MÉTALLI
Odometre	10 321 km	Cylindrée	-	Capitonnage	ABFW
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	93
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	27/08/2019	Parc	LYON TEA		
					
					

Équipements génériques

--



Éléments amovibles

Roue de secours	✓
Kit roue secours Complet	✓
Outils de bord	✓
Cric	✓
Plage arrière	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Clef	✓
Clef Plip	✓

Pneumatiques

Continental 165/60/15 H Eté 5.0 mm		Continental 165/60/15 H Eté 5.0 mm	
Continental 165/60/15 H Eté 6.0 mm		Continental 165/60/15 H Eté 6.0 mm	

Dommages

1 	Élément	Porte
	Position	Avant Droit
	Dommages	Enfoncement
	Intensité	-
	Opération	Smart Repair

Commentaires

PneuAVD Continental 165/60/15 H 5.0 Mm
PneuAVG Continental 165/60/15 H 5.0 Mm
PneuARD Continental 165/60/15 H 6.0 Mm
PneuARG Continental 165/60/15 H 6.0 Mm
Process kilométrage modifié