

Détails véhicule

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| VIN | VF3CCHMRP JW128693 | Marque | PEUGEOT | Date d'entretien | - |
| Immatriculation | FB-588-NY | Modèle | 208R 5P ALL PTECH 82 S&S BVM5 | Odomètre d'entretien | - |
| Date d'immatriculation | 05/11/2018 | Année | 2018 | Couleur | EVL GRIS PLATINIUM |
| Odometre | 21 167 km | Cylindrée | - | Capitonnage | 0LFX |
| Carburant | Essence | Carrosserie | BERLINE 5 PORTES | Date du prochain Contrôle Technique | - |
| Sièges | - | Transmission | Manuelle | CO2 | 108 |
| Portes | 5 | Vitesses | 4 | | |

Détails d'évaluation

| | | | | | |
|-------------------|--|--|---|---|--|
| Date d'évaluation | 24/09/2019 | Parc | MARTIGUES - FILIPPI | | |
| |  |  |  |  |  |
| |  |  | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Equipements génériques

| Eléments amovibles | | Documents techniques |
|--------------------------|---|----------------------|
| Roue de secours | ✓ | Porte documents |
| Kit roue secours Complet | ✓ | Manuel d'utilisation |
| Outilage de bord | ✓ | Carnet de garantie |
| Triangle | ✓ | |
| Cric | ✓ | |
| Plage arrière | ✓ | |

Pneumatiques

| | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|
| Kleber 195/65/16 H Eté 7.0 mm |  | Kleber 195/65/16 H Eté 7.0 mm |  | Kleber 195/65/16 H Eté 7.0 mm |
| Kleber 195/65/16 H Eté 5.2 mm |  | Kleber 195/65/16 H Eté 5.0 mm | | |

Dommages

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|
| 1 |  | Elément Capot Position - Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation | 2 |  | Elément Hayon ou malle Position - Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair |
| | | | | | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| 3  ● ● | Elément Aile Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation | 4  ● ● | Elément Porte Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation |
| 5  ● ● | Elément Aile Position Avant Droit Dommages Eclat Intensité - Opération Réparation | 6  NO IMAGE AVAILABLE | Elément Eléments adjacents Position - Dommages - Intensité - Opération Peinture |
| 7  NO IMAGE AVAILABLE | Elément Prise en charge Position - Dommages - Intensité - Opération Peinture | | |

Commentaires

PneuAVG Kleber 195/65/16 H 7.0 Mm
 PneuAVD Kleber 195/65/16 H 7.0 Mm
 PneuARG Kleber 195/65/16 H 5.2 Mm
 PneuARD Kleber 195/65/16 H 5.0 Mm
 PneuAR Kleber 195/65/16 H 7.0 Mm