









Détails véhicule

VIN	VF3CCYHYP KT011095	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FD594QC	Modèle	208R 5P ALL BHD1 100 S&S BVM5	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	05/02/2019	Année	2019	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	15 477 km	Cylindrée	-	Capitonnage	0LFX
Carburant	Diesel	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	86
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	24/09/2019	Parc	MARTIGUES - FILIPPI		
					
					

Équipements génériques






Éléments amovibles

Documents techniques

Roue de secours	✓
Kit roue secours Complet	✓
Outils de bord	✓
Triangle	✓
Cric	✓
Plage arrière	✓

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓

Pneumatiques

Michelin 195/55/16 H Été 5.5 mm			Michelin 195/55/16 H Été 5.5 mm		-/- Galette 7.0 mm
Michelin 195/55/16 H Été 6.2 mm			Michelin 195/55/16 H Été 6.0 mm		

Dommages

1		Élément	Pare-choc complet	2		Élément	Porte
		Position	Avant			Position	Avant Gauche
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Réparation

3		Elément	Pare-choc complet	4		Elément	Porte
		Position	Arrière			Position	Arrière Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Enfoncement
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Lustrage			Opération	Smart Repair
5		Elément	Poignée de porte extérieure	6		Elément	Jante alu 16"
		Position	Avant Droit			Position	Avant Droit
		Dommages	Eclat			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Smart Repair

Commentaires

PneuAR -/-/ Galette 7.0 Mm
 PneuARD Michelin 195/55/16 H 6.0 Mm
 PneuAVD Michelin 195/55/16 H 5.5 Mm
 PneuARG Michelin 195/55/16 H 6.2 Mm
 PneuAVG Michelin 195/55/16 H 5.5 Mm