

Détails véhicule

VIN	VF3CCHNPN KT021151	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FF-858-MQ	Modèle	208R 5P GT LINE PTECH 110 S&S EAT6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	17/04/2019	Année	2019	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	3 394 km	Cylindrée	-	Capitonnage	9DFS
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	114
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	20/06/2019	Parc	TOULOUSE		
					
					

Équipements génériques

--

Éléments amovibles

Roue de secours	✓
Outils de bord	✓
Cric	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques








Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Clef Pliip	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 205/45/17 V Été 7.0 mm			Michelin 205/45/17 V Été 7.0 mm		Bridgestone 185/65/15 T Été 7.0 mm
Michelin 205/45/17 V Été 7.0 mm			Michelin 205/45/17 V Été 7.0 mm		

Dommages

1		Élément	Double clefs	2		Élément	Pare-choc complet
		Position	-			Position	Arrière
		Dommages	Manquant			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Pour mémoire			Opération	Lustrage

3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Nettoyage intérieur</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non réalisé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait</td></tr> </table>	Elément	Nettoyage intérieur	Position	-	Dommages	Non réalisé	Intensité	-	Opération	Forfait	4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Vitre</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Vitre	Position	Arrière Droit	Dommages	Cassé	Intensité	-	Opération	Echange
Elément	Nettoyage intérieur																								
Position	-																								
Dommages	Non réalisé																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait																								
Elément	Vitre																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Cassé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Garniture de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Garniture de porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Echange	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage
Elément	Garniture de porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 17"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Jante spéciale 17"	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Smart Repair	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage
Elément	Jante spéciale 17"																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Avant																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 17"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Pour mémoire</td></tr> </table>	Elément	Jante spéciale 17"	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Pour mémoire													
Elément	Jante spéciale 17"																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Pour mémoire																								

Commentaires

PneuAR Bridgestone 185/65/15 T 7.0 Mm
 PneuARD Michelin 205/45/17 V 7.0 Mm
 PneuAVD Michelin 205/45/17 V 7.0 Mm
 PneuAVG Michelin 205/45/17 V 7.0 Mm
 PneuARG Michelin 205/45/17 V 7.0 Mm
 Process kilométrage modifié