








**Détails véhicule**

VIN	VF3VEAHXH JZ032135	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	EW-921-PE	Modèle	TRAVELLER ALL L3 BHD1 150CH S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	13/04/2018	Année	2018	Couleur	INCONNUE
Odometre	6 750 km	Cylindrée	-	Capitonnage	INCONNUE
Carburant	Diesel	Carrosserie	COMBI L3 H1	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	143
Portes	-	Vitesses	4		

**Détails d'évaluation**

Date d'évaluation	13/11/2018	Parc	BASTIA Filcar		
					
					
					

**Équipements génériques**

--

**Éléments amovibles**

Kit roue secours Complet	✓
Cric	✓
Plage arrière	✓





**Documents techniques**


Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Carte mémoire	✓
Double clefs	✗

**Pneumatiques**

Michelin 225/55/17 V Eté 4.8 mm		Michelin 225/55/17 V Eté 4.7 mm	
Michelin 225/55/17 V Eté 5.8 mm		Michelin 225/55/17 V Eté 5.8 mm	

**Dommages**

1		Elément	Double clefs	2		Elément	Porte
		Position	-			Position	Avant Gauche
3		Dommages	Manquant	4		Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Pour mémoire			Opération	Smart Repair
		Elément	Pare-choc complet			Elément	Aile
		Position	Arrière Droit			Position	Arrière Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Smart Repair			Opération	Lustrage

5		Elément	Pare-choc complet
		Position	Avant
		Dommages	Rayure
		Intensité	-
		Opération	Lustrage

### Commentaires

PneuAVD Michelin 225/55/17 V 4.7 Mm  
PneuARG Michelin 225/55/17 V 5.8 Mm  
PneuARD Michelin 225/55/17 V 5.8 Mm  
PneuAVG Michelin 225/55/17 V 4.8 Mm