










Détails véhicule

VIN	VF3VEAHXK JZ082241	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	EZ-264-PS	Modèle	TRAVELLER BUSI L3 BHD1 150 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	06/08/2018	Année	2018	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	24 339 km	Cylindrée	-	Capitonnage	43FT
Carburant	Diesel	Carrosserie	COMBI L3 H1	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	142
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation


Date d'évaluation	06/06/2019	Parc	LIMAY		
					
					
					
					

Équipements génériques
Éléments amovibles
Documents techniques

Double clefs


Pneumatiques

Michelin 215/60/17 H Été 6.7 mm



Michelin 215/60/17 H Été 6.6 mm



Michelin 215/60/17 H Été 8.8 mm

Michelin 215/60/17 H Été 8.6 mm

Dommages
1


Élément	Enjoliveur 17'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

2







Élément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

3


Élément	Enjoliveur 17'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Echange

4


Élément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Motif hayon ou malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Motif hayon ou malle	Position	-	Dommages	Non conforme	Intensité	-	Opération	Echange	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Motif hayon ou malle																								
Position	-																								
Dommages	Non conforme																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Aile																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Arrière																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Eléments adjacents																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture													
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

Commentaires

PneuARG Michelin 215/60/17 H 8.8 Mm
 PneuARD Michelin 215/60/17 H 8.6 Mm
 PneuAVD Michelin 215/60/17 H 6.6 Mm
 PneuAVG Michelin 215/60/17 H 6.7 Mm