

Détails véhicule

VIN	VR3ECYHYC KJ604545	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FE-677-GQ	Modèle	RIFTER ACT BHD1 100 BVM5	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	04/03/2019	Année	2019	Couleur	NAUTILUS METALLISEE
Odometre	18 466 km	Cylindrée	-	Capitonnage	OBFE
Carburant	Diesel	Carrosserie	BERLINE FAMILIALE	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	112
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	05/11/2019	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI		
 		 		 	
					

Équipements génériques

--

Éléments amovibles

Roue de secours	✓
Kit roue secours Complet	✓
Outils de bord	✓
Triangle	✓
Cric	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques




Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓

Pneumatiques

Michelin 215/65/16 H Été 4.8 mm		Michelin 215/65/16 H Été 5.0 mm		Michelin 215/65/16 H Été 7.0 mm
Michelin 215/65/16 H Été 6.0 mm		Michelin 215/65/16 H Été 5.5 mm		

Dommages

1 	Elément	Extension de pare-chocs	2 	Elément	Pare-brise
	Position	Avant Droit		Position	-
	Dommages	Manquant		Dommages	Cassé
	Intensité	-		Intensité	-
	Opération	Echange		Opération	Echange

3		Elément	Hayon ou malle	4		Position	-	Elément	Monogramme de hayon/malle
		Dommages	Enfoncement			Position	-		
		Intensité	-			Dommages	Cassé		
		Opération	Réparation			Intensité	-		
5		Elément	Prise en charge			Opération	Echange		
		Position	-						
		Dommages	-						
		Intensité	-						
		Opération	Peinture						

Commentaires

PneuAVG Michelin 215/65/16 H 4.8 Mm
 PneuARG Michelin 215/65/16 H 6.0 Mm
 PneuARD Michelin 215/65/16 H 5.5 Mm
 PneuAR Michelin 215/65/16 H 7.0 Mm
 PneuAVD Michelin 215/65/16 H 5.0 Mm